

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M4013	Názov mosta:	000591-008_most cez miestny potok v Sebedíne - Bečove
Komunikácia:	591	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	008		
Kumulat. staničenie:	15,775 km (591)		
Rok postavenia:	1964	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	3,8 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M4013.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	31.5.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	27,0 t
Výhradná:	90,0 t
Výnimočná:	315,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
--------------	--------------------	--------	-----

B-Spodná stavba

Bf-mostné krídla	326-Ostatné trhliny <i>krídlo 2.opory na odtoku - so spoločného stredu vybiehajú 3 rôznosmerné trhliny, povrch krídla v okolí trhlín zamokrený</i>
------------------	---

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia	304-Záclony <i>na vtokovom čele, povrchová voda zateká cez poškodenú rímsu</i>
C-Nosná konštrukcia	501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže <i>na čelách NK</i>

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky <i>vľavo na úrovni OP, vpravo 5 cm pod OP; vegetácia a mozaikové trhliny na okrajoch</i>
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>pri obrubníkoch zimný posyp s vegetáciou</i>
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	612-Priečne trhliny <i>nad oporami</i>
De-rímsa	315-Rozpad betónu <i>na vtoku lokálne s úplne obnaženou výstužou</i>

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie

F-Mostné závery

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Hb-zvodidlá	1001-Poškodenie protikoróznej ochrany kovových prvkov <i>lokálne chýbajúci náter na stojkách a hornom madle bývalého zábradlia</i>
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>chýba v smere na Bečov</i>

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstránenie nánosov a naplavenín v území pod mostom

IDM: M4013	Prehliadka: Bežná	Dátum: 31.5.2017	Strana: 2/3
------------	-------------------	------------------	-------------

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstránenie uchytenej vegetácie na vtoku a výtoku v okolí mosta

Vysprávkovanie poškodeného betónu na rímse a nosnej konštrukcii

Ochranný náter zábradlia


Termín odstránenia závad 11/2017

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3

PRÍLOHY:

V.....Ladomerskej Vieske.....dňa.....25.08.2017.....Podpis: .....

IDM: M4013	Prehliadka: Bežná	Dátum: 31.5.2017	Strana: 3/3
------------	-------------------	------------------	-------------