

Číslo CK: 591
 Správca: BB RSC / BB
 Okres: Zvolen
 Prehliadku vykonal: Lukáš Laubert (10.6.2019)

Závady

Staničenie [km] kumulatívne	KZ	Popis	Spôsob odstránenia			
			BÚ [m ²]	SÚ [m ²]	O [km]	R [km]
16,581 - 17,898	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - lokálne nerovnosti	7 481			
16,581 - 20,281	K	Nespevnená krajnica - prevýšená				
17,898 - 19,628	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky			1,73	
19,628 - 19,968	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky	1 931			
19,968 - 20,248	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja			0,28	
20,248 - 20,828	V	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky	3 294			
20,828 - 24,068	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - strata kameníva pri náteroch, mikrokobercoch; Nevyhovujúce šírkové parametre cesty II. triedy				3,24
24,068 - 24,203	I	Iné - nový povrch; Oprava krytu 2017				
24,203 - 24,563	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky			0,36	
24,563 - 25,706	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach		6 492		
24,711 - 25,581	OZ	Priekopy - nefunkčné				

Sumarizačná tabuľka

	stav				
	veľmi dobrý	dobrý	vyhovujúci	nevyhovujúci	havarijný
v km	0,136	2,236	1,142	2,37	3,24
v %	1,50	24,50	12,52	25,97	35,51
celková dĺžka: 9,125 km priem. šírka vozovky bez korekcií: 5,68 m					

Legenda:

V - závrada vozovky
 K - závrada krajnice
 CV - závrada cestného vybavenia
 OZ - závrada odvodňovacích zariadení
 I - iná závrada

 BÚ - bežná údržba
 SÚ - súvislá údržba
 O - oprava
 R - rekonštrukcia

