

Číslo CK:**571****Správca:****BB RSC / LC****Okres:****Lučenec**

Prehliadku vykonal:

Ing.arch. Václavíková (9.5.2019)

Poznámka:

v roku 2018 urobený úsek 7,580 - 8,420 km intr. Čamovce

Závady

Staničenie [km] kumulatívne	KZ	Popis	Spôsob odstránenia			
			BÚ [m²]	SÚ [m²]	O [km]	R [km]
0,000 - 0,236	V	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti			0,236	
1,570 - 1,705	V	Trhliny - sieťové; lokálny sieťový rozpad v ľavotočivej zákrute	7			
1,750 - 1,785	V	Deformácie - lokálne nerovnosti; vozovka nie je vyspádovaná a po daždi stojí voda na vozovke		40		
1,881 - 7,580	V	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; sieťový rozpad spevnených krajníc			5,699	
8,420 - 11,972	V	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.; sieťový rozpad spevnených krajníc, priečne nerovnosti - koľaje, priečne a pozdĺžne nerovnosti v dôsledku rozpadu povrchu a lokálnych vysprávok, deformácie - poklesy, sadnuté krajnice, olámaný okraj vozovky, sieťový rozpad spevnených krajníc, lokálne deformácie v dôsledku lokálnych vysprávok			3,552	

Sumarizačná tabuľka

	stav				
	veľmi dobrý	dobrý	vyhovujúci	nevyhovujúci	havarijný
v km	2,478	0	0,005	9,487	0
v %	20,72	0,00	0,04	79,24	0,00
celková dĺžka: 11,972 km priem. šírka vozovky bez korekcií: 7,17 m					

Legenda:

V - závada vozovky

K - závada krajnice

CV - závada cestného vybavenia

OZ - závada odvodňovacích zariadení

I - iná závada

BÚ - bežná údržba

SÚ - súvislá údržba

O - oprava

R - rekonštrukcia