

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M3229	Názov mosta:	000526-007 Most cez p. Vrbovčok pred obcou Sernohrad
Komunikácia:	526	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Žiar nad Hronom
Správč. číslo:	007	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	9,321 km (526)		
Kilometrovnikové st.:	9,360 km (DZ 9,0)		
Rok postavenia:	1948		
Dĺžka premostenia:	5 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M3229.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	15.7.2015	Poveternostné podmienky: Jasno
Teplota vzduchu:	31,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)	
BBRSC	Ing. Maroš Kováč	mostný technik
BBRSC,a.s.,GR	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	34,0 t
Výhradná:	56,0 t
Výnimočná:	355,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	3 - Dobrý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			III
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	304-Záclony <i>Výskyt poruchy na drieku a čelách opôr na ploche cca 5 m2.</i>	DCM 01	III
Bc-opory	305-Znečistenie <i>Výskyt poruchy na čelách vtokovej a výtokovej strane na ploche cca 3 m2.</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia			III
Ca-Hlavná konštrukcia	304-Záclony <i>Výskyt poruchy na čelách a v podhlade nosnej konštrukcie na ploche cca 5 m2.</i>	DCM 01	III
Ca-Hlavná konštrukcia	315-Rozpad betónu <i>Výskyt poruchy na čelách vtokovej a výtokovej strany na ploche cca 6 m2.</i>	DCM 01	III
D-Mostný zvršok			III
Da-Vozovka	616-Nepravidelné trhliny <i>Výskyt poruchy na mostnom zvršku na celú šírku vozovky na ploche cca 30 m2.</i>	DCM 01	III
Da-Vozovka	621-Netesnosť zálievok škár <i>Výskyt poruchy medzi vozovkou a rímsou vtokovej a výtokovej strane v celkovej dĺžke cca 10 m.</i>	DCM 01	III
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>Výskyt poruchy po okrajoch vozovky (uchytená vegetácia a pred a za mostom nezrezané okraje vozovky). Plocha znečistenia cca 50 m2.</i>	DCM 01	III
De-rímsa	315-Rozpad betónu <i>Výskyt poruchy na povrchu a čelách vtokovej a výtokovej strane na ploche cca 8 m2.</i>	DCM 01	III
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1001-Poškodenie protikorózneho ochrany kovových prvkov <i>Výskyt poruchy na celú dĺžku obojsmerne v celkovej dĺžke cca 8 m.</i>	DCM 01	III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí <i>Výskyt poruchy na celú dĺžku zábradlia obojsmerne.</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta			III
J-Okolie mosta	1112-Zúženie profilu koryta <i>Výskyt poruchy v území pod mostom na ploche cca 12 m2.</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta <i>Výskyt poruchy v území pod mostom na ploche ca 10 m2.</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			3

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané
údržba sporadická

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstránenie znečistenia zo všetkých častí mostného objektu a jeho príľahlých častí na vtokovej a výtokovej strane.

Vysprávkovanie poškodeného betónu na rímsach a nosnej konštrukcie v podhlade a čelách vtokovej a výtokovej strane.

Ošetrovanie kovových častí zábradlia na vtoku a výtoku a obnovenie ochranného krycieho náteru.

Termín odstránenia závad 11/2015-2016

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

III/526-7 Senohrad
STS 3/3

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: II 526-7 Vozovka

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Rímsa



Názov: II 526-7 Rímsa

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Vozovka, rímsa a zábradlie



Názov: II 526-7 Rímsa

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Podhľad a čelo NK



Názov: II 526-7 Územie pod mostom

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 (24).JPG



Názov: II 526-7 Čelo nosnej konštrukcie

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Čelo opory



Názov: II 526-7 Územie pod mostom

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Čelo rímasy



Názov: II 526-7 Podhľad NK

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Rímsa a nosná konštrukcia



Názov: II 526-7 Rímsa a Nosná konštrukcia

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 (17).JPG



Názov: II 526-7 (13).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Okolie mosta



Názov: II 526-7 Rímsa

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Nosná konštrukcia



Názov: II 526-7 Okolie mosta

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 Vozovka



Názov: II 526-7 Vozovka, zábradlie

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 (5).JPG



Názov: II 526-7 Okolie mosta

Konštrukčný prvok:



Názov: II 526-7 (7).JPG



Názov: II 526-7 (2).JPG

Konštrukčný prvok: