

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M7139	Názov mosta:	000526-009 Most cez potok Litava za obcou Senohrad
Komunikácia:	526	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Žiar nad Hronom
Správca. číslo:	009	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	16,670 km (526)		
Kilometrovníkové st.:	16,725 km (DZ 15,0)		
Rok postavenia:	1932		
Dĺžka premostenia:	3,5 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M7139.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	8.8.2016	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	27,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	hlavný prehliadkár

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	21,0 t
Výhradná:	30,0 t
Výnimočná:	197,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			III
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	303-Vlhké škvrny <i>penikanie vody z úložných prahov, cca 12m2</i>	DCM 01	III
Bc-opory	345-Biologická korózia betónu <i>zelené stopy po zatekaní</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	315-Rozpad betónu <i>na vtoku cca 2m2</i>	DCM 01	III

C-Nosná konštrukcia			IV
Ca-Hlavná konštrukcia	313-Odlupovanie <i>povrchu betónu v podhl'ade -celoplošne</i>	DCM 01	III
Ca-Hlavná konštrukcia	324-Šikmé trhliny <i>povrchová úprava- ochranný poter sa začína rozpadat'</i>	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Obnažená betonárska výstuž <i>pri okraji NK pozdĺžny a priečny prút.</i>	DCM 01	IV
D-Mostný zvršok			IV
Da-Vozovka	603-Povrchové kaverny <i>vznikajúce prevažne medzi jazdnými koľajami, nedostatočne spojený mikrokoberec z predošlou vrstvou živичného krytu</i>	DCM 01	III
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>pri krajiniciach od posypu a rastúcej vegetácie.</i>	DCM 01	III
Dc-Izolácia	631-Porušená hydroizolácia <i>z dôvodu priesakov predpoklad nefunkčnosti izolácie</i>	DCM 01	IV
De-rímsa	302-Inkrustácie <i>z pozdĺžnej trhliny biele výluhy spojiva na potere</i>	DCM 01	III
De-rímsa	315-Rozpad betónu <i>Rozpad betónu pôvodnej rímsy na vtoku cca 3m2</i>	DCM 01	III
De-rímsa	321-Povrchové sieťové trhlinky <i>rozpadajúci sa povrchový poter ríms, pozdĺžne trhliny v pracovnej škáre</i>	DCM 01	III
De-rímsa	652-Nadmerná hrúbka chodníkov a výška ríms <i>nadmerná výška ríms nadbetónované dve vrstvy betónových ríms, celková výška rímsy spolu cca 1m</i>	DCM 01	III
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
<i>uloženie na lepenke</i>			
F-Mostné závery			
<i>podpovrchové</i>			
G-Odvodnenie mosta			
<i>sklonom vozovky</i>			
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
<i>obojsstranné zvodidlá</i>			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	802-Korózia kovových častí <i>miestami plochy napadnuté koróziou cca 5m2</i>	DCM 01	III
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>bez značenia</i>	DCM 01	III
Hj-úpravy pod mostom	1113-Poškodenie dna koryta <i>posunuté vyloženie prídlažby z bet. kociek, na vtoku chýbajúce kocky</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta			
<i>bez prístupovej cesty</i>			
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Vykonané bežné prehliadky
Údržba vykonaná čiastočne

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplniť ev. označenie MO

Vyzametanie krajnice od posypu, odstránenie vegetácie z koreňovým systémom a zeminou v celej dĺžke

odstrániť nesúdržný betón aplikovať ochranný poter na rímsach

odstrániť rímsy pri frézovaní vozovky-z dôvodu nadmerného zaťaženia

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

potreba znížiť zaťaženie mosta nadmernou hr. vozovky a ríms

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 4

Zaťažiteľnosť mosta: bez zmien

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: Most 526-09 Rímsa

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 526-09 (16).JPG



Názov: Most 526-09 (11).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 526-09 (22).JPG



Názov: Most 526-09 (24).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 526-09 (26).JPG



Názov: Most 526-09 (25).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 526-09 (14).JPG



Názov: Most 526-09 (23).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 526-09 Rímsa



Názov: Most 526-09 (21).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 526-09 (20).JPG



Názov: Most 526-09 (18).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 526-09 Podhľad NK



Názov: Most 526-09 (17).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 526-09 Vozovka



Názov: Most 526-09 Okolie mosta

Konštrukčný prvok: