

Číslo CK: 527
Správca: BB RSC / ZH
Okres: Zvolen
 Prehliadku vykonal: Jaroslav Kamody (21.5.2019)

Závady

Staničenie [km] kumulatívne	KZ	Popis	Spôsob odstránenia			
			BÚ [m ²]	SÚ [m ²]	O [km]	R [km]
75,454 - 76,034	V	Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové		4 315		
76,034 - 76,714	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové			0,679	
76,714 - 77,654	V	Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Rozpad - súvislý rozpad			0,94	
77,654 - 78,456	V	Trhliny - priečne; Deformácie - lokálne nerovnosti		5 967		
78,456 - 81,576	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch			3,12	
81,576 - 85,566	V	Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch		29 686		

Sumarizačná tabuľka

	stav				
	veľmi dobrý	dobrý	vyhovujúci	nevyhovujúci	havarijný
v km	0,001	0	5,37	4,74	0
v %	0,01	0,00	53,11	46,88	0,00
celková dĺžka: 10,112 km priem. šírka vozovky bez korekcií: 7,44 m					

Legenda:

V - závrada vozovky
 K - závrada krajnice
 CV - závrada cestného vybavenia
 OZ - závrada odvodňovacích zariadení
 I - iná závrada

 BÚ - bežná údržba
 SÚ - súvislá údržba
 O - oprava
 R - rekonštrukcia