

Číslo CK: 527
Správca: BB RSC / ZH
Okres: Krupina
 Prehliadku vykonal: Jaroslav Kamody (16.5.2019)

Závady

Staničenie [km] kumulatívne	KZ	Popis	Spôsob odstránenia			
			BÚ [m ²]	SÚ [m ²]	O [km]	R [km]
67,701 - 70,484	V	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové		17 004		
70,484 - 74,065	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové			3,581	
74,065 - 74,433	V	Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky			0,368	
74,433 - 74,562	V	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch		788		
74,562 - 75,454	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové			0,892	

Sumarizačná tabuľka

	stav				
	veľmi dobrý	dobrý	vyhovujúci	nevyhovujúci	havarijný
v km	0	0	2,91	4,842	0
v %	0,00	0,00	37,55	62,45	0,00
celková dĺžka: 7,753 km priem. šírka vozovky bez korekcií: 6,11 m					

Legenda:

V - závrada vozovky
 K - závrada krajnice
 CV - závrada cestného vybavenia
 OZ - závrada odvodňovacích zariadení
 I - iná závrada

 BÚ - bežná údržba
 SÚ - súvislá údržba
 O - oprava
 R - rekonštrukcia