

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M4828	Názov mosta:	000529-009 most cez potok Vydrovo a Čiernohronskú železničku v Č. Balogu
Komunikácia:	529	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správca. číslo:	009		
Kumulat. staničenie:	28,880 km (529)		
Rok postavenia:	1940	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	18,3 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M4828.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	22.6.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	8,0 t
Výhradná:	20,0 t
Výnimočná:	77,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	6 - Veľmi zlý
Po prehliadke:	

IDM: M4828	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 1/3
------------	-------------------	------------------	-------------

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
--------------	--------------------	--------	-----

A-Celkové pôsobenie

A-Celkové pôsobenie	104-Nadmerné chvenie <i>pri prejazde nákladných vozidiel</i>	DCM 01	
---------------------	---	--------	--

B-Spodná stavba

Bc-opory	302-Inkrustácie <i>lokálny výskyt poruchy na driekoch</i>	DCM 01	
----------	--	--------	--

Bc-opory	303-Vlhké škvrny	DCM 01	
----------	------------------	--------	--

Bc-opory	316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody <i>1.opora na vtoku podmývanie drieku v počiatočnom štádiu</i>	DCM 01	
----------	--	--------	--

Bc-opory	328-Kaverna <i>na 2. opore P na styku s krídlom</i>	DCM 01	
----------	--	--------	--

Bc-opory	343-Karbonatizácia betónu <i>na hranách opôr opadaný bet.</i>	DCM 01	
----------	--	--------	--

Bf-mostné krídla	342-Poškodenie ochrannnej vrstvy <i>veľké plochy hĺbkovo poškodenej povrchovej úpravy</i>	DCM 01	
------------------	--	--------	--

Bj-úložné prahy	502-Obnažená betonárska výstuž <i>na voľných hranách</i>	DCM 01	
-----------------	---	--------	--

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia	302-Inkrustácie <i>v podhlade ako dôsledok priesakov vody</i>	DCM 01	
---------------------	--	--------	--

C-Nosná konštrukcia	501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže <i>plošne</i>	DCM 01	
---------------------	--	--------	--

C-Nosná konštrukcia	511-Korózia betonárskej výstuže <i>okolo vyústenia odvodňovačov</i>	DCM 01	
---------------------	--	--------	--

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka	613-Pozdĺžne trhliny <i>stredová špára; zvýšený živičný kryt</i>	DCM 01	
------------	---	--------	--

Dc-Izolácia	631-Porušená hydroizolácia	DCM 01	
-------------	----------------------------	--------	--

De-rímsa	342-Poškodenie ochrannnej vrstvy <i>miestami</i>	DCM 01	
----------	---	--------	--

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie

Ea-Ložiská	712-Korózia oceľových častí	DCM 01	
------------	-----------------------------	--------	--

F-Mostné závery

IDM: M4828	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 2/3
------------	-------------------	------------------	-------------

G-Odvodnenie mosta

Ga-odvodňovače 908-Prenikanie vody vedľa odvodňovačov DCM 01
2x3 odvodňovače, tretí vpravo chýba, všetky bez ochranného poklopu

H-Ostatné príslušenstvo mosta

H-Ostatné príslušenstvo mosta 315-Rozpad betónu DCM 01
bet. zábradel. múrik-P silne zvetralý s obnaženou výstužou; L' pred 1. oporou vychýlený zo zvislej roviny nad svah

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

641 00 rekonštrukcia mosta, platné SP
611 10 čistenie vozovky - 145 m2
611 40 kosenie okolia -120 m2
611 50 odstránenie posypu z okrajov -10 m2
617 10 inštalovať tab. s ev. č. MO -2 ks


NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Most navrhnutý do rekonštrukcie, súčasť projektového zámeru z Eurofondov.
Predpokladaný začiatok realizácie -jeseň 2013

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 6

PRÍLOHY:

v Ladomerskej Vieskedňa 22.06.2017 Podpis: 

IDM: M4828	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 3/3
------------	-------------------	------------------	-------------