

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M5336	Názov mosta:	000529-011_most cez Čiernohronskú železničku v Čiernopm Balogu
Komunikácia:	529	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správca. číslo:	011		
Kumulat. staničenie:	31,500 km (529)		
Rok postavenia:	1938	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	6,3 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M5336.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	22.6.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	13,0 t
Výhradná:	24,0 t
Výnimočná:	126,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	

IDM: M5336	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 1/3
------------	-------------------	------------------	-------------

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
--------------	--------------------	--------	-----

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia	302-Inkrustácie <i>na okrajoch kvaple do 10 cm</i>	DCM 01
C-Nosná konštrukcia	304-Záclony <i>na čelách NK hromadne</i>	DCM 01
C-Nosná konštrukcia	305-Znečistenie <i>čierny zadymený pohľad</i>	DCM 01
Ca-Hlavná konštrukcia	342-Poškodenie ochrannnej vrstvy <i>lokálne na čelách nosnej dosky</i>	DCM 01

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>posyp a vegetácia pri OP</i>	DCM 01
De-rímsa	304-Záclony <i>od vody z hornej stavby</i>	DCM 01
De-rímsa	342-Poškodenie ochrannnej vrstvy <i>časť rímsy nad krídlom, v dl. 1 m odkrytá výstuž pri dolnom okraji</i>	DCM 01

G-Odvodnenie mosta

Ga-odvodňovače	911-Prekrytie odvodňovačov ďalšími vrstvami vozovky	DCM 01
----------------	---	--------

H-Ostatné príslušenstvo mosta

H-Ostatné príslušenstvo mosta	1001-Poškodenie protikoróznej ochrany kovových prvkov <i>3-madlové zábradlie z I-profilov a rúrok; na stojkách cez hrnce uchytené jednoduch. ocel'. zvodidlo bez závad</i>	DCM 01
Hb-zvodidlá	1005-Uvoľnené upevnenie alebo spojenie prvkov <i>uvoľnené upevnenie hrcových spojok zvodidla</i>	DCM 01

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

611 50 čistenie okrajov -9 m2	Da653	DCM 01
611 60 výmena odvodňovačov -4 ks	Ga911	DCM 01
612 20 reprofiliácia povrchu na čelách NK -8 m2	Ca342	DCM 01
616 20 náter zábradlia -46 m	H 1001	DCM 01

IDM: M5336	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 2/3
------------	-------------------	------------------	-------------

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

výmena kotevných skrutiek

Hb1005

DCM 01

611 10 čistenie vozovky -50 m2

611 40 kosenie okolia -65 m2 + likvidácia krov -3 m2


Termín odstránenia závad 11/2017

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3

PRÍLOHY:

V Ladomerskej Vieske 22.06.2017 Podpis: 

IDM: M5336	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 3/3
------------	-------------------	------------------	-------------