

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M1248	Názov mosta:	000529-013_most cez potok Bezuby v Čiernom Balogu
Komunikácia:	529	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	013		
Kumulat. staničenie:	34,074 km (529)		
Rok postavenia:	1938	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	3 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M1248.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	22.6.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	10,0 t
Výhradná:	34,0 t
Výnimočná:	140,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			
Bf-mostné krídla	303-Vlhké škvrny <i>porastené machom na odtoku; priesaky cez špáry kamenného obkladu</i>	DCM 01	
Bf-mostné krídla	1106-Nežiadúca vegetácia <i>na odtoku v škárach riadkového kameňa</i>	DCM 01	
C-Nosná konštrukcia			
C-Nosná konštrukcia	302-Inkrustácie <i>na odtoku na okraji klenby kvaple do 10 cm</i>	DCM 01	
D-Mostný zvršok			
Da-Vozovka	610-Zvlhnenie povrchu vozovky / chodníka <i>v L' jazd. pruhu vyspráv. pozdĺž. poklesu - vozovka v nadnásype</i>	DCM 01	
De-rímsa	303-Vlhké škvrny <i>rímasy prekryté porastom z nadnásypu</i>	DCM 01	
G-Odvodnenie mosta			
H-Ostatné príslušenstvo mosta			
Hb-zvodidlá	1005-Uvoľnené upevnenie alebo spojenie prvkov <i>P uvoľnená hrcová spojka; jednoduché ocel'. zvodidlo</i>	DCM 01	
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>chýba pre jazd. smer Č.Balog</i>	DCM 01	
Hj-úpravy pod mostom	1113-Poškodenie dna koryta	DCM 01	
J-Okolie mosta			
J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia <i>krídla na vtoku zakryté drevinami, nadnásyp nad klenbou porastený nálet. drevinami</i>	DCM 01	

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

616 30 upevnenie hrncovej spojky -1 ks	Hb1005	DCM 01
Odstránenie náletových drevín	J 1106	DCM 01
obnovenie spevnenia dna	Hj1113	DCM 01
Montáž tabuľky s evidenčným číslom mosta 529-13		

IDM: M1248	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 2/3
------------	-------------------	------------------	-------------

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstránenie vegetácie z okolia mosta zasahujúca priestor mosta

Vyčistenie dna koryta toku v území pod mostom


Termín odstránenia závad 11/2017

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 4

PRÍLOHY:

V...Ladomerskej Vieske.....dňa 22.06.2017.....Podpis: 

IDM: M1248	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 3/3
------------	-------------------	------------------	-------------