

Číslo CK: 585
 Správca: BB RSC / LC
 Okres: Veľký Krtíš
 Prehliadku vykonal: Nitschneiderová (22.5.2017)

Závady

Staničenie [km] kumulatívne	KZ	Popis	Spôsob odstránenia			
			BÚ [m²]	SÚ [m²]	O [km]	R [km]
17,452 - 17,732	V	Rozpad - vypratý povrch			0,28	
17,572 - 17,588	V	Deformácie - poklesy	8			
17,732 - 18,915	V	Výtlky - v obrusnej vrstve; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - súvislý rozpad			1,183	
17,782 - 17,783	V	Trhliny - priečne; rozvetvená	0			
18,798 - 18,799	V	Deformácie - hrbole	1			
18,915 - 20,550	V	Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Tpr sa opakujú cca 40 m			1,635	
19,340 - 19,345	V	Deformácie - poklesy	5			
19,570 - 19,572	V	Deformácie - hrbole	1			
20,550 - 21,420	V	Rozpad - súvislý rozpad			0,87	
23,795 - 24,150	V	Rozpad - súvislý rozpad			0,355	
24,150 - 29,080	V	Deformácie - zvlnenie; Rozpad - súvislý rozpad; neúnosné podložie				4,93
29,080 - 29,469	V	Rozpad - súvislý rozpad			0,389	

Sumarizačná tabuľka

	stav				
	veľmi dobrý	dobrý	vyhovujúci	nevyhovujúci	havarijný
v km	2,375	0	0	4,712	4,93
v %	19,76	0,00	0,00	39,21	41,03
celková dĺžka: 12,017 km priemerná šírka: 6,73 m					

Legenda:

V - závrada vozovky
 K - závrada krajnice
 CV - závrada cestného vybavenia
 OZ - závrada odvodňovacích zariadení
 I - iná závrada

BÚ - bežná údržba
 SÚ - súvislá údržba
 O - oprava
 R - rekonštrukcia