

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M1998	Názov mosta:	000585-015 Most cez potok Tisovník pred obcou Dolná Strehová
Komunikácia:	585	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Lučenec
Správč. číslo:	015		
Kumulat. staničenie:	21,753 km (585)		
Rok postavenia:	2000	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	21,7 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M1998.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	19.5.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	24,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Ing. Jana Čierna	technik pre mosty
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Ing. Lenka Čileková	referent strediska

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	32,0 t
Výhradná:	80,0 t
Výnimočná:	196,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	

IDM: M1998	Prehliadka: Bežná	Dátum: 19.5.2017	Strana: 1/4
------------	-------------------	------------------	-------------

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			
Bc-opory	303-Vlhké škvrny	DCM 01	
	<i>stopy po zatekaní vpravo cez uloženie na celú výšku opory šírky cca 1 m, povlak z rias</i>		
Bc-opory	305-Znečistenie		
	<i>nápisy - grafity na oboch oporách, po okrajoch znečistenie naplavením a začínajúca biologická korózia 2</i>		
Bg-záverné múriky, krycie stienky	305-Znečistenie		
	<i>grafity 2</i>		
C-Nosná konštrukcia			
Cb-Mostovka	304-Záclony		
	<i>ojedinele stopy po zatekaní - predpoklad vzniku pri realizácii 3</i>		
D-Mostný zvršok			
Da-Vozovka	605-Vypieranie povrchu vozovky		
	<i>v strede vozovky a v pravom jazdnom pruhu , lokálne s trhlínami výrazne vpravo v nábehu za mostom (vysprávky sa rozpadajú) 3</i>		
Da-Vozovka	621-Netesnosť zálievok škár	DCM 01	
	<i>v dne odvodňovacieho prúžku otvorená škára lokálne prerastená vegetáciou</i>		
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky		
	<i>po okrajoch vozovky v miestach mostných záverov v miernych preliačinách zachytávanie vody a prachu na oboch stranách mosta</i>		
De-rímsa	304-Záclony		
	<i>od stekania vody z povrchu 3</i>		
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
Ea-Ložiská	701-Znečistenie		
	<i>v okolí mierne znečistenie z rozmrveného polystrénu, mierne splaveným blatom 3</i>		
F-Mostné závery			
F-Mostné závery	828-Hladký povrch asfaltového MZ		
	<i>takmer v celej ploche oboch mostných záverov 3</i>		

Fb-asfaltové	653-Znečistenie vozovky <i>v rímsovej časti na povrchu uchytený mach-povrchový rozpad, vo vozovkovej časti popri OP usadené blato v oboch MZ - pokles 3</i>
--------------	--

G-Odvodnenie mosta

Ga-odvodňovače	907-Upchatie odvodňovačov <i>čiastočne v mriežkach prerastá vegetácia</i>
Gb-odvodňovacie žľaby	912-Nefunkčné odvodňovacie žľaby <i>v rímsovej časti vpravo nad druhou dilatáciou deformovaný odvodňovací žliabok, deformovaný aj v 1. MZ 3</i>
Gd-odvodňovacie rigoly	913-Nefunkčné alebo poškodené odvodňovacie rigoly <i>znečistené a zarastené- zamedzený odtok vody pri druhej opore z oboch strán len čiastočne očistené 3</i>

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1003-Poškodenie nárazom <i>na konci mosta vľavo deformovaná zvodnica a tlmiace prvky 3 ks</i>
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1003-Poškodenie nárazom <i>poškodená fólia na tabuľke vpravo 3</i>

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta	<i>za mostom vľavo výkop pre osadenie osvetlenia prechodu pre chodcov</i> 1106-Nežiadúca vegetácia <i>vpravo pri oboch oporách, vľavo pri prvej opore so zarastaním pod most rozšírená invázna rastlina (pohánkovec japonský) 3</i>
----------------	---

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

údržba vykonaná čiastočne,

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

619 00 ostatná údržby - odstrániť deformáciu žliabku v rímsovej časti 3 h, odstrániť znečistenie MZ / v aktuálnej sezóne na výkon údržby	Gb912
215 10 vysprávky vozovky dýzovou metódou - 3,5m2 trhliny a rozpad vysprávok / v aktuálnej sezóne na výkon údržby	Da605
612 50 údržba dlaždených spevnených svahov a dna pod mostom - 10 m2 odvodňovacie rigoly čistenie , vyrovnanie / v aktuálnej sezóne na výkon údržby	Gd913

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

617 10 údržba tabuliek s evidenčným číslom 1 ks / v aktuálnej He1003
sezóne na výkon údržby

616 40 bezpečnostné zariadenie - zvodidlo oprava, vyrovnanie Ha1003
5 m / v aktuálnej sezóne na výkon údržby

611 10 čistenie hornej stavby - okraje vozovky a odvodňovače
(32 m2/ pravidelná údržba

851 00 divorastúce dreviny likvidácia - odstránenie inváznej
rastliny 250 m2/ pravidelná údržba

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS:3/3

PRÍLOHY:

V.....dňa.....Podpis:

IDM: M1998	Prehliadka: Bežná	Dátum: 19.5.2017	Strana: 4/4
------------	-------------------	------------------	-------------