

## **ZOZNAM PRÍLOH**

**Stavba:**     **Rekonštrukcia cesty II/585 Dolná Strehová – Pôtor,  
č. zák. 2024/2005**

**Objekt:**     **101 – 00 Rekonštrukcia cesty II/585**

1.     Technická správa
- 2.1   Situácia v km ZÚ 0,000 – 0,500
- 2.2   Situácia v km 0,500 – 1,400
- 2.3   Situácia v km 1,400 – 2,200
- 2.4   Situácia v km 2,200 – KÚ 2,800
3.     Vzorové priečne rezy
- 4.1   Pozdĺžny profil v km 0,000 00 – 1,500 00
- 4.2   Pozdĺžny profil v km 1,500 00 – 2,800 00
- 5.1   Priečne rezy v km 0,000 00 – 0,777 25
- 5.2   Priečne rezy v km 0,825 00 – 1,600 00
- 5.3   Priečne rezy 1,650 – 2,100
- 5.4   Priečne rezy 2,125 – KÚ 2,800
- 6.1   Vytýčovací výkres v km 0,000 – 1,700
- 6.2   Vytýčovací výkres v km 1,700 – KÚ 2,800
- 7.1   Trvalé dopravné značenie v km ZÚ 0,000 – 0,500
- 7.2   Trvalé dopravné značenie v km 0,500 – 1,400
- 7.3   Trvalé dopravné značenie v km 1,400 – 2,200
- 7.4   Trvalé dopravné značenie v km 2,200 – KÚ 2,800
8.     Technická správa-dočasné značenie
- 8.1   Dočasné dopravné značenie v km ZÚ 0,000 – 0,500
- 8.2   Dočasné dopravné značenie v km 0,500 – 1,400
- 8.3   Dočasné dopravné značenie v km 1,400 – 2,200
- 8.4   Dočasné dopravné značenie v km 2,200 – KÚ 2,800
- 8.5   Dočasné dopravné značenie – schéma obchádzky
9.     Betónový žľab na vjazde v km 2,223
- 10.1   Rúrový priepust v km 0,494 60
- 10.2   Rúrové priepusty v km 1,556 a v km 2,773
11.   Trativodná šachta v km 1,920