

ROZSTNÝ LIST :


id. č. 8711

1. Názov cestného objektu: Most cez Stracinský potok pri osade K i r t.		Evidančné čísl. objektu: 5552 - 012	
2. Predmet premostenia /prekážka/ STALÝ TOK (OTE 2000) p o t o k		Rok postavenia: 1935	
3. Diaľnica, alebo cesta: III/5652 km: 12.707		Zaťažiteľnosť: 7.08 1.99 1.92	
4. Katastrálna obec: Čeláry		a) normálna: 101.13 17	
5. Okres: Veľký Krtíš		b) výhradná: 25 34 45	
6. Kraj: Stredoslovenský		c) výnimočná: 224 322 325	
7. Udržovateľ: OSC Modrý Kameň		d) most navrhnutý pre zaťaženie:	
8. Počet otvorov: 1	9. Svetlosť otvorov: kolmá: 3.95 3.05 m šikmá: 4.00 3.07 (OTE 2001)		
10. Dĺžka premostenia: 4.00 m 2.95 3.07 m (OTE 2001)	11. Rozpätie polí:	12. Šikmosť mosta: P 80° 85° (OTE 2000)	
13. Podrobný popis nosnej konštrukcie:			
ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA PROSTÁ h=0,25			
stavbná výška: 0,60		úložná výška:	
14. Opony: Počet 2	Dĺžka: 5.30	Hrúbka: 80	
Výška: 2.00	Druh a materiál: betón na 60 cm kamenné kvádre /obkladačky /		
15. Ostatné podpory: -	Počet: -	Dĺžka: -	
Hrúbka: -		Výška: -	
Druh a materiál: -			
16. Priestorová úprava: Voľná šírka cest. objektu: 5.65		Šírka chodníkov: parapet 2 x 30	
Šírka medzi obrubami: 5.25		Voľná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živíčná			
Druh zpevnenaj časti krajnice: živíčné			
Druh chodníkov: nie sú iba parapety 2 x 30 cm			
Zábradlie: vinklové železo dvojradové			
18. Výška mosta nad terénom: 2.50			
19. Výška spodnej hrany konštrukcie nad veľ. vodou: -		Normálna hĺbka vody: 0.11 m (OTE 2000)	
20. Rôzne zariadenia: nie sú		Výkresy mosta: nenachádzajú	
21. Stavbný stav: V. 2/5 (OTE 08) V. 1/1 (OTE 49) V. špatný je potrebné oprava omietky.			
22. Správne údaje:			
23. Reprodukčná zriaďovacia hodnota (RPH) východzia: Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	dátum	Kčs	dátum


Most na štátnej ceste čis. III/5652 v km 12.707

Pohľad

Rez



Pôdorys



Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	1. aug. 1975	J. Pímel	doplnil		
doplnil			doplnil		