

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M2165	Názov mosta:	065019-001 Most cez Kohútovský potok v km 0,195 Banská Hodruša
Komunikácia:	2520	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Žiar nad Hronom
Správč. číslo:	001	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	0,191 km (2520)		
Kilometrovníkové st.:	---		
Rok postavenia:	1941		
Dĺžka premostenia:	2,6 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M2165.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	16.5.2016	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	technik pre mosty

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	31,0 t
Výhradná:	81,0 t
Výnimočná:	257,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	5 - Zlý
Po prehliadke:	5 - Zlý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			IV
B-Spodná stavba	351-Vypadávanie malty <i>Vypadávanie malty zo škár v čelnej murive mosta - obojstranne</i>	DCM 01	III
Bc-opory	351-Vypadávanie malty <i>Vypadávanie malty zo škár v murive, v oporách- 30 %</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	353-Rozpad murovacích prvkov <i>lokálny výskyt rozpadu - na vtokovej strane pod betónovým pruhom.</i>	DCM 01	IV

C-Nosná konštrukcia			V
Ca-Hlavná konštrukcia	351-Vypadávanie malty <i>Výskyt poruchy v podhlade nosnej konštrukcie na 90% z celkovej plochy.</i>	DCM 01	III
Ca-Hlavná konštrukcia	353-Rozpad murovacích prvkov <i>Rozpadávanie materiálu prvkov murovaných konštrukcií v povrchových vrstvách- kamenné murivo - 3,0 m2</i>	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	354-Zrútenie/Odpadnutie muriva <i>Výskyt poruchy v podhlade NK smerovanej na výtokovú časť rozsah poškodenia 0,5x0,5x0,30</i>	DCM 01	V
Ca-Hlavná konštrukcia	1106-Nežiadúca vegetácia <i>Výskyt poruchy na povrchu klenby vtokovej a výtokovej strane</i>	DCM 01	III
D-Mostný zvršok			III
Da-Vozovka	1106-Nežiadúca vegetácia <i>Na okrajoch vozovky rastúca vegetácia - 1,5 m2</i>	DCM 01	III
De-rímsa	1106-Nežiadúca vegetácia <i>Náletové dreviny rastú v telese mosta - porušenie mostného objektu vyvolané touto vegetáciou - 2 m2</i>	DCM 01	III
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
žiadne			
F-Mostné závery			
žiadne			
G-Odvodnenie mosta			
sklonom vozovky			
H-Ostatné príslušenstvo mosta			V
obojsmerné zábraslíe			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí <i>Výskyt poruchy na vtokovej a výtokovej strane v celkovej dĺžke 50 m obojsmerne.</i>	DCM 01	IV
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1003-Poškodenie nárazom <i>Výskyt poruchy na vtokovej a výtokovej strane. Nedostatočne pevné zariadenie, niektoré stĺpiky sa kývajú.</i>	DCM 01	V
Hj-úpravy pod mostom	1112-Zúženie profilu koryta <i>Nánosy pod mostom - výskyt poruchy s prejavom vyvolaných negatívnych účinkov vplyvom rýchlosti toku - 1,5 m2</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta			III
bez prístupovej cesty			
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta <i>Vegetácia zasahujúca priestor mosta na vtoku a výtoku na ploche cca 20m2.</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			5

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Na mostný objekt je vypracovaná Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu, ktorú je potrebné aktualizovať a mostný objekt zahrnúť do opráv.

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstránenie vegetácie zo všetkých častí mostného objektu
vtokovej a výtokovej strane

Vysprávkovanie kamennej klenby v území pod mostom a
podomletého základu odvodňovacieho žľabu na výtok.

Vykonanie provizórne opatrenie BZ až do opravy mosta. T: Ha1003 DCM 01
10/2017

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Nové evid. číslo mosta: 2520-1
STS 5

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: Most 6519-1 Výtok Klenba

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 6519-1 Pohľad z výtoku



Názov: Most 6519-1 Výtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 6519-1 (16).jpg



Názov: Most 6519-1 Podhľad NK

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2520-01 Výtok



Názov: Most 2520-01 (13).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2520-01 (16).jpg



Názov: Most 2520-01 Vtok Okolie mosta

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2520-01 Vozovka



Názov: Most 2520-01 Vtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2520-01 (18).jpg



Názov: Most 2520-01 (17).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 2520-01 (14).jpg



Názov: Most 2520-01 (10).jpg

Konštrukčný prvok: