



navrhnutý stav
stavebný postup č.5

smer Liptovský Mikuláš



Poznámka :
Výkres je informatívny, na miestnom šetrení sa nepodarilo vybrať plech z prístroja,
jednotlivé rozmery neboli odmerané, presné rozmery bude treba zistiť počas výmeny plechov

smer Kráľova Lehota



Poznámka :
Výkres je informatívny, na miestnom šetrení sa nepodarilo vybrať plech z prístroja,
jednotlivé rozmery neboli odmerané, presné rozmery bude treba zistiť počas výmeny plechov

POZNÁMKA:

- nová závislosť
- rušená závislosť

Výkres je informatívny, na miestnom šetrení sa nepodarilo vybrať plech z prístroja,
jednotlivé rozmery neboli odmerané, presné rozmery bude treba zistiť počas výmeny plechov.