



Náležitosti a presnosťou
zodpovedá predpisom

Dátum : 20. 12. 2018
Podpis :

POZNÁMKA:
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
ZAMERANIE VYKAZUJE STAV KU DŇU: 18. 10. 2018

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------|
| <div><div>ISPO</div><div>spol. s r. o.</div><div>Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99</div></div> | | AUTORIZAČNE OVERIL: ING.M.KUBANKA/ <i>Kubanka</i> | VYPRACOVAL: J. KONEČNÝ/ <i>Konečný</i> | |
| | | MERÁL: J.KONEČNÝ/ <i>Konečný</i> ING.IL. TIAČKOVIA/ <i>Tiačkovia</i> ING.K.VITÁLES/ <i>Vitales</i> | KONTROLOVAL: ING.M.KUBANKA/ <i>Kubanka</i> | |
| OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj | | | | |
| OKRES: DETVA | | KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ | | |
| KAT.ÚZEMIE: HORNÝ TISOVNÍK | | | DÁTUM: 12/2018 | |
| STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov | | | STUPEŇ: DSP, DRS | |
| | | | Č.ŽÁKAZKY: 2921/2018 | |
| | | | MIERKA: 1:500 | |
| ČASŤ: | Dokumentácia meračských prác | | Č. PRÍLOHY: | Č. SÚPRAVY: |
| PRÍLOHA: | SITUÁCIA, MOST EV.Č. 591-17 | | 4.58 | |