

## **ZAŁĄCZNIK NR 1-FOTOGRAFICZNY**

**Spis zawartości:**

**Rysunki :**

**Nr 1/Z-1-Inwentaryzacja sytuacji istniejącej, uszkodzeń/nieprawidłowości segment "J"-  
rzut niskiego parteru-sąsiedztwo segmentu "G" i "C".**

**Nr 2/Z-1-Inwentaryzacja sytuacji istniejącej, uszkodzeń/nieprawidłowości segment "G"-  
rzut niskiego parteru.**

**Nr 3/Z-1-Inwentaryzacja sytuacji istniejącej, uszkodzeń/nieprawidłowości segment "G"-  
rzut wysokiego parteru.**

**Nr 4/Z-1-Inwentaryzacja sytuacji istniejącej, uszkodzeń/nieprawidłowości segment "G"-  
rzut I-piętra.**

**Nr 5/Z-1-Inwentaryzacja sytuacji istniejącej, uszkodzeń/nieprawidłowości segment "G"-  
rzut II-piętra.**

**Nr 6/Z-1-Inwentaryzacja sytuacji istniejącej, uszkodzeń/nieprawidłowości segment "G"-  
rzut III-piętra.**

**Nr 7/Z-1-Inwentaryzacja sytuacji istniejącej, uszkodzeń/nieprawidłowości segment "G"-  
rzut IV-piętra.**

**Fotografie:**

**Z-1/1-fotografie od nr 1 do nr 48-niski parter.**

**Z-1/2-fotografie od nr 49 do nr 118-wysoki parter, I piętro, II piętro.**

**Z-1/3-fotografie od nr 119 do nr 172-II piętro, IV piętro.**

**Z-1/4-fotografia od nr 173 do 182-kondyganacja techniczna**