

Č.otázký	Text otázky	Odpoved' obstarávateľa
211	Po vizuálnej kontrole zemníka D3 Čadca Bukov sme zistili, že daný materiál je zložený prevažne z flyš. ílu, pieskového ílu a bahna a z menšieho množstva kameňa. Vzhľadom na tento stav bude nutné ho okrem vápnenia aj pretriediť a časť aj predrviť. Nadálej obstarávateľ trvá na jeho nutnom využití do násypov?	Áno. (Vid'. odpoved' na ot. č. 157).
212	Žiadame obstarávateľa o doplnenie položiek na presievanie a drvenie uvedeného materiálu.	Pretriedenie a predrvenie uvedeného materiálu si uchádzač zahrnie do všeobecnej položky č.122.