



NESPRÁVNE

SPRÁVNE



LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK OKOLO OKIEN – POHLAD ČELNÝ



Izolačná platňa polystyrénu alt. minerálnej vlny  
Dodatočné armovanie sklotextilnou mriežkou

UMIESTNENIE SKLOTEXT. MRIEŽKY PRI OSTENÍ – POHLAD ČELNÝ NA OKNO

VŠEOBECNÉ ZÁSADNÉ DETAILY KZS STAVBY