
A
B
C
D
1
2
3
4
5
24140
7700
7650
6360
22010
2130
1500
3500
1000
1250
400
200
1100
1200
1450
390
Prostup (prúraz) deskou
D= 0.15
Š= 0.15
V= 0.00
+15.440
+15.220
Prostup (prúraz) deskou
D= 1.95
Š= 0.60
V= 0.00
+15.890
+15.790
Prostup (prúraz) deskou
D= 2.21
Š= 0.50
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 0.95
Š= 0.60
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 2.44
Š= 0.60
V= 0.00
+15.670
Prostup (prúraz) deskou
D= 1.95
Š= 0.60
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 0.35
Š= 0.35
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 0.45
Š= 0.45
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 2.65
Š= 0.50
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 1.30
Š= 0.65
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 1.20
Š= 0.37
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 0.30
Š= 0.30
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 0.55
Š= 0.55
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 0.48
Š= 0.48
V= 0.00
Prostup (prúraz) deskou
D= 0.50
Š= 0.50
V= 0.00
+15.890
+15.790
+15.620
+15.160
+15.120
+14.770
+14.670
+14.610
+13.740
+13.900
+13.415
+14.760
+16.125
+15.440
+3.580
+14.610
+15.120
+14.770
+15.890
+15.790
+15.220
+15.620
+14.670
+13.740
+13.900
+14.760
+15.160
+13.415
+14.100
+15.440
+15.220
+15.890
+15.790
+15.620
+14.670
+13.740
+13.900
+14.760
+15.160
+13.415
+14.100
+15.120