



Rozvaděč RK

oceloplechový 1000x800x300, IP66


MaR vytápění - PK 1071, ul.6.Května, BpH


Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE :	MaR vytápění PK1071, ul.6.Května, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů		
	Kontroloval :							Název výkresu :	rozvaděč RK
	Datum :	12.3.2019						Archivní číslo:	201901-03-03
0/11									







Pitrun	Vypracoval : L Pitrun	AKCE : MaR vytápění PK1071, ul. 6.Května, BpH	Investor : Město BpH	Počet listů 2/11
	Kontroloval :		Název výkresu : rozvaděč RK 1	
	Datum : 12.3.2019		Archivní číslo: 201901-03-03	








Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE : MaR vytápění PK1071, ul.6.Května, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů 5/11
	Kontroloval :			Název výkresu :	rozvaděč RK	
	Datum :	12.3.2019		Archivní číslo :	201901-03-03	




Pitrun	Vypracoval : L Pitrun	AKCE :	Investor : Město BpH	Počet listů
	Kontroloval :		Název výkresu : rozvaděč RK	6/11
	Datum : 12.3.2019		Archivní číslo: 201901-03-03	

MaR vytápění PK1071, ul.6.Května, BpH




Pitrun	Výpracoval :	L Pitrun	AKČE :	MaR vytápění PK1071, ul. 6. Května, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů 8/11
	Kontroloval :					rozvaděč RK	
	Datum :	12.3.2019				Archivní číslo: 201901-03-03	



Legenda poruchové signalizace:

- E1 únik plynu 1.stupeň
- E2 únik plynu 2.stupeň
- E3 výskyt CO
- E4 přetopení prostoru
- E5 ztráta tlaku v systému
- E6 zaplavení prostoru
- E7 přetopení TUV
- E8 výpadek el.fáze

Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE :		Investor :	Město BpH	Počet listů
	Kontroloval :			MaR vytápění PK1071, ul.6.Května, BpH	Název výkresu :	rozvaděč RK	9/11
	Datum :	12.3.2019			Archivní číslo:	201901-03-03	



PŘEHLED KOMUNIKACE LPB A BSB MEZI REGULÁTOREM A WEB SERVEREM

Pitrun	Vypracoval :	L Pitrun	AKCE :	MaR vytápění PK1071, ul.6.Května, BpH	Investor :	Město BpH	Počet listů
	Kontroloval :				Název výkresu :	rozvaděč RK	11/11
	Datum :	12.3.2019			Archivní číslo:	201901-03-03	