Ponuka - rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia štadióna

Objekt: Rekonštrukcia zimného štadióna

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval: Lucia Rošková

Dátum: 14.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	Špecifikácia - ekvivalent	MJ	Minimum	Spolu MAX	Cena za MJ bez DPH	Suma spolu
		Hliníková podlaha	Vrátane dodania					
		Hliníkový profil predný	Zliatina: EN 573 – 3, AW 6063 Stav: EN 755 – 2 T66 Tolerancie rozmerov: EN 755 – 9 Povrch: EN 755 – 1, bez povrchovej úpravy, bez opracovania, vrátane protišmykovej úpravy	KG	1	3 250,0	3,72 €	12 090,00 €
		Hliníkový profil stredný	Zliatina: EN 573 – 3, AW 6063 Stav: EN 755 – 2 T66 Tolerancie rozmerov: EN 755 – 9 Povrch: EN 755 – 1, bez povrchovej úpravy, bez opracovania, vrátane protišmykovej úpravy	KG	1	6 500,0	3,67 €	23 875,00 €
		Hliníkový profil zadný	Zliatina: EN 573 – 3, AW 6063 Stav: EN 755 – 2 T66 Tolerancie rozmerov: EN 755 – 9 Povrch: EN 755 – 1, bez povrchovej úpravy, bez opracovania, vrátane protišmykovej úpravy	KG	1	3 250,0	3,72 €	12 090,00 €
								48 055,00 €