POZNÁMKY:

POSTUP SANÁCIE:
–ODKOP DO POŽADOVANEJ ÚROVNE HHJ–i
–SANÁCIA POVRCHOV, SANÁCIA CP
–FINÁLNA ÚPRAVA: 1x PENETRAČNÝ NÁTER A 2x ASFALTOVÝ NÁTER
–CP SANAČNÉ POSTUPY – POZRI VÝKRES SANÁCIE
–PRÍPADNÉ ĎALŠIE POSTUPY SÚVISIACE S ODVODNENÍM A ŠACHTAMI ZELENÉHO PÁSA NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA. V PRÍPADE NUTNOSTI BUDÚ RIEŠENÉ V RÁMCI REALIZÁCIE.
–SKLON TESNIACEJ VRSTVY V MIESTE 01, V PRIESTORE PRECHODOVEJ DOSKY JE 5% V SMERE K DRENÁŽNEJ RÚRKE.
–SKLON SPÁDOVEJ VRSTVY BUDE REALIZOVANÝ KOLKO NA KONŠTRUKCIU OPORY.

ZNAČENIE POLOŽIEK:

SPÔSOB UKLADANIA POLOŽKY – "U":
– VZDIALENOSŤ 1. POLOŽKY OD KRAJA DEBNENIA
– VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ MEDZI POLOŽKAMI
U:[50mm a200
OZNAČENIE POLOŽKY – (1) ø10–1760 – 33x49=1617ks
– POPIS POLOŽKY: PRIEMER, DĹŽKA, POČET KUSOV
HHJ–0.2
ROZSAH SANÁCIE:
–HHJ: HORNÁ HRANA KONŠTRUKCIE JÍMKY
–HHJ –0.2 ROZSAH SANÁCIE DO ÚROVNE 0.2M POD ÚROVEŇ HHJ HORNEJ HRANY KONŠTRUKCIE JÍMKY
–

VÝKAZ BETÓNOV:

ÚPRAVA TVARU KONŠTRUKCIE JÍMKY:	1.10 m³
C 35/45–XC4,XD3,XF4(SK)–Cl 0,4;Dmax16;S4 REZERVA: 10%	1.21 m³
BETÓN CELKOM:	
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B

OZN.	ø [mm]	dĺžka 1ks [m]	počet [ks]	DĹŽKA PODĽA ø [m] Ø10
1	10	1,48	12	17,76
1i	10	25,27	1	25,27
2i	10	15,93	1	15,93
3i	10	44,76	1	44,76
4	10	1,87	3	5,61
5	10	1,48	3	4,44
6	10	2,25	1	2,25
BV SPOLU			[m]	116,02
			[kg/m]	0,617
			[kg]	71,6
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]				72

1i	DĹŽKA i [m]	DĹŽKA PRÚTA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1	0,14	0,9	2	1,800
2	0,2	1,02	1	1,020
3	0,255	1,13	1	1,130
4	0,31	1,24	1	1,240
5	0,365	1,35	1	1,350
6	0,42	1,46	1	1,460
7	0,48	1,58	1	1,580
8	0,535	1,69	1	1,690
9	0,59	1,8	1	1,800
10	0,645	1,91	1	1,910
11	0,215	1,05	1	1,050
12	0,285	1,19	1	1,190
13	0,355	1,33	1	1,330
14	0,425	1,47	1	1,470
15	0,495	1,61	1	1,610
16	0,565	1,75	1	1,750
17	0,635	1,89	1	1,890
DĹŽKA SPOLU [m]				25,27

2i	DĹŽKA i [m]	DĹŽKA PRÚTA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1	1,705	3,68	1	3,680
2	1,39	3,05	1	3,050
k	0,44	1,15	8	9,200
DĹŽKA SPOLU [m]				15,93

3i	DĹŽKA i [m]	DĹŽKA PRÚTA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1	1,595	3,461	1	3,461
2	1,235	2,741	1	2,741
3	0,88	2,031	1	2,031
4	1,335	2,941	11	32,351
5	1,05	2,371	1	2,371
6	0,765	1,801	1	1,801
DĹŽKA SPOLU [m]				44,76

PÔDORYS
1:50

VYSPRAVENIE A ÚPRAVA JÍMKY



GEOMETRIA ÚPRAVY TVARU KONŠTRUKCIE JÍMKY–POZRI SITUÁCIU, PÔDORYS

POHĽAD NA KRÍDLA
2



SITUÁCIA
1:100

TERÉNNE ÚPRAVY A JÍMKA



Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický

AKCIA:
Oprava mostov ev. č. R1–153 Hronská Breznica, R1–161 Budča, R1–168.1 vetva v križovatke Kováčová

Číslo objektu: R1–168.1

OBJEDNÁVATEĽ:
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Razítko:
Dátum: Podpis:

PROJEKTANT:
MERAS, s.r.o. Navrhovanie stavebných konštrukcií
Kancelária Premium**** business hotel bratislava
Prielopy 20/A, 821 08 Bratislava
+421 903 453 353

navrhol	ING. KRESÁNEK		zak. číslo	210310
vypracoval	ING. KRESÁNEK		dátum	06/2022
zodp. projektant	ING. KRESÁNEK		stupeň	DP/DRS
tech. kontrola	ING. ŠTIGA		mierka	1:100

objekt: R1–168.1 vetva v križ. Kováčová
Most cez Kováčovský potok

č. prílohy: D.2.8.2

paré:

príloha: TERÉNNE ÚPRAVY JÍMKA