POZNÁMKA

KÓTY ROZPÄTIA V OSI MOSTU UVEDENÉ V ZÁTVORKE PREDPOKLADAJÚ ALTERNATÍVNE RIEŠENIE TYPU OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE A ROZDELENIE PRIEČNÍKOV NA ZÁKLADE POŽIADAVKY VŽKG BRATISLAVA. CELKOVÁ DĽŽKA OBJEKTU SA NEMENÍ - KONEČNÉ ROZPATIE SA DORIEŠI VO VP.



POZNÁMKA:

JESTVUJÚCE KÁBELOVÉ VEDENIA KVÔLI PREHĽADNOSTI SÚ VYKRESLENÉ LEN V KOPANÝCH SONDÁCH Č.1,2,3,4

ZMENY ZAKREGLIL

STAVIVO

D 501-00

vypracoval ING. VYSKOČ	zodp. proj. ING. VYSKOČ	N. inž. arch. ING. DAUSTIB	DOPRAVOPROJEKT stredisko 2200 Bratislava, Kominárska 2-4,
kreslil ING. VYSKOČ	TechN. kontrola RENTKA	Hlav. stredisko ING. TOTH	
kraj BRATISLAVA HL. M. SSR	ONV BRATISLAVA IV.		formát 12 A4
investor VHMB BRATISLAVA			dátum 07/87
PREMOSTENIE DEVÍNSKEJ CESTY KARLOVA VES - DLHÉ DIELY			stupeň ZS
			Čís. zákazky 3532-07
ODVODNENIE		orch. číslo 2034	Číslo výkresu D
SITUÁCIA		mierka 1:500	Číslo výkresu 2