
SCHODY OS 11-12
SCHODY OS T1-T2
Płytoma OK=-0.70
Płytoma OK=-0.70
Płytoma OK=-0.70