
1.21
−0,800
1.22
0,000
CBS
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
1.28
RH
−0,750
1.30
1.29
1.27
1.26
−0,750
1.17
0,000
1.19
1.20
VÝTAH
ŠATNA
1.24
1.16
1.18
1.23
0,000
1.01
±0.000
1.02
ŠATNA
1.25
1.15b
1.15a
1.03b
1.03a
±0.000
±0.000
1.12a
1.12b
1.12c
1.13
1.14
1.14
C1-09
C1-08
C1-07
C1-06
C1-05
C1-04
C1-03
C1-02
C1-01
C2-01
C2-02
C2-03
C2-04
C2-05
C2-06
C2-07
C2-08
C2-09
C3-01
C3-02
C3-03
C3-04
C3-05
C3-06
C3-07
C3-08
CB3/NB1
CB4/NB1
CB4/NP11
CB3/NP11
CB5/NP11
CB5/NB5
CB3/NP1
CB4/NB6
CB3/NB6
RMS1.1
RMS1.2
RMS1.6
6xstop tl.
TS
SP1
do 2.np
CB3/C4-01až06 do 1.pp
1.10
1.11
1.08
1.041.04
1.07
1.06
1.05
1.05b
CHKE-V3x2,5 do RS1
4x50x30
±0.000
−0.700
−0.600
−0.600
−0.600