

LEGENDA

- (26) / 27 — OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA PRE VETVU V/PRIVÁDZANIE
- (27) — OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA PRE VETVU V/ZT
- 40/17/3,5/30 KV/K1,2 — VÝSTUŽNÁ TEPLITA V PRESTUPOCH
- Hawle 5165 — TERMOSTATICKÝ VENTIL HEMER PRE TELESÁ S DVOJNÁSTAVNÝM, KRUHOVÝ TERMOST. HLAVICA HEMER typ K S REMOSADZ A PODPOVÁ