

LEGENDA:

- EXISTUJÚCA NOSNÁ KONŠTRUKCIA – ŽELEZOBETÓNOVÁ
- EXISTUJÚCE PRIEČKY hr. 150mm – TEHLA CP, MALTA MVC2,5
- EXISTUJÚCE MURIVO–OHRANIČENIE STROPU
- OHRANIČENIE PODLAHY
- ETAPY–ZÁBERY POSTUPU REALIZÁCIE
- EXISTUJÚCI OTVORENÝ DVODŇOVACÍ ŽLAB–/napojený na gravitačnú kanalizáciu/
- EXISTUJÚCI OTVORENÝ ODPAROVACÍ ŽLAB–/nenapojený na kanalizáciu/
- P3 – Úprava styku podlaha so stenou
- OBJEKTOVÁ DILATÁCIA
- NAVRHOVANÝ LÍNIOVÝ ŽLAB BEZ SPÁDU
- PODLAHOVÁ RASTROVÁ DILATÁCIA
- EXISTUJÚCE PRESTUPY V STROPE
- OST – OBKLAD STIEN CEMENTOTRIESKOVÝMI DOSKAMI 1250x2000mm, výška obkladu=2,0m
- OSr1 – OBKLAD STIEN CEMENTOTRIESKOVÝMI DOSKAMI V PRIESTORE RAMPY–VONKAJŠÍ OBLÚK 900x2000mm
- OSr2 – OBKLAD STIEN CEMENTOTRIESKOVÝMI DOSKAMI V PRIESTORE RAMPY–VNÚTORNÝ OBLÚK 600x2000mm

- (1) – PLÁNOVANÁ ETAPA /Záber/ REALIZÁCIE
- (2) – PLÁNOVANÁ ETAPA /Záber/ REALIZÁCIE
- (12a) – PLÁNOVANÁ ETAPA /Záber/ REALIZÁCIE
- (12b) – PLÁNOVANÁ ETAPA /Záber/ REALIZÁCIE

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE:

- (P1) – NOVÉ SÚVRSTVIE SANAČNÉHO SYSTÉMU POJAZDNEJ PLOCHY – ELASTICKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM S DVOMI HYDROIZOLAČNÝMI VRSTVAMI, za horúca striekaná povrchová úprava aplikovaním elastických membrán na báze Polyurea, napríklad SikaCarDeck One Shot–OS11a
- (P2) – NOVÉ SÚVRSTVIE SANAČNÉHO SYSTÉMU OTVORENÝCH ŽLABOV, ELASTICKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE POLYUREA napríklad SIKA
- (P3) – VYTVORENIE FABIÓNU–STYK PODLAHA SO STENOU ELASTICKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE POLYUREA napríklad SIKA v skladbe:
- (Zp) – Navrhovaný líniový žľab bez spádu s bezpečnostnou drážkou pre vodotesnú pokládku, vysoká odolnosť voči priečnemu aj pozdĺžnému prejazdu, napríklad ACO POWER DRAIN V125/150P.
- (Zm) – Navrhovaný líniový žľab bez spádu s bezpečnostnou drážkou pre vodotesnú pokládku, napríklad ACO MULTILINE – V100 s integrovaným systémom zvislého odtoku.
- (D1) – NAVRHOVANÉ RIEŠENIE OBJEKTOVEJ DILATÁCIE vodonepriepustná, ktorá sa skladá z dvoch dilatačných profilov, napríklad je systém VEXCOLT, napr.VEXCOLT REACT 1100–W01
- (RS) – EXISTUJÚCA RASTROVÁ DILATÁCIA PODLAHY
- (ST) – ST1 – SANÁCIA TRHLÍN – v železobetónových konštrukciách
  ST2 – SANÁCIA NAREZANÝCH TRHLÍN – pre murované konštrukcie
- (OST) – V obvodových stenách kde sú súvisle trhliny v omietkách, previesť prípravné práce pre opadavenie obkladu stien do výšky 2000mm, osadený SH 200mm nad podlahou na hliníkový rošt
- (Vo1) – KANALIZAČNÁ PODLAHOVÁ ANTIKOROVÁ VPUSŤ SO SPODNÝM ODTOKOM DN 50, napr. ACO EG150

LEGENDA - ZTI :

- ZTI_217/MEZ ČÍSLO PRESTUPU POTRUBIA Z MEZANINU DO 1.NP
- ZTI_103/MEZ ČÍSLO PRESTUPU POTRUBIA Z MEZANINU DO 1.PP
- ZTI_238/MEZ ČÍSLO PRESTUPU POTRUBIA CEZ STENU

LEGENDA - VZT :

- EXISTUJÚCI ROZVODY VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBIA POD STROPOM – ZACHOVANÉ
- EXISTUJÚCI ROZVODY VZT POTRUBIA POD STROPOM – DEMONTOVANÉ A SPĚTNE NAMONTOVANÉ
- NOVÉ VZT POTRUBIA – Záber č.3
- NOVÉ VZT POTRUBIA – Záber č.4
- Demontáž VZT potrubia–záber č.3
- Demontáž VZT potrubia–záber č.4



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA		
G.P. :	A. B.K.P.Š. spol. s.r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02		
AUTORI :	Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK		
HIP :	Ing. L.TAUSINGER		
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ	
NÁZOV STAVBY:	OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽI NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA		
ČASŤ:	E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA		
OBSAH :	KOORDINAČNÝ VÝKRES–PODORYS 1 NP		

A R C H I T E K T I
A . B . K . P . Š .
spol. s r.o. • BRATISLAVA 831 02
N O B E L O V A 3 4
TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: abkp@abkp.sk

ELTER construction s.r.o.
DRAVSKÁ 21
831 01 BRATISLAVA
TEL./FAX: 02/ 4223 7806
www.elter.sk elter@elter.sk

DÁTUM	06.2019	ČÍSLO VÝKRESU
MIERKA	1:100	E.14
FORMÁT	18A4	
STUPEŇ	RP	