

LEGENDA ZNAČENIA

SO-01	SANÁCIA (ZÁKLADOVÉ MURIVO)
SO-02	SPEVNENÉ PLOCHY
SO-03	SADOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA ZNAČENIA

- MAPOVÝ PODKLAD C-KN
- OBJEKT ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA
- HRANICE ÚZEMIA VO VLASTNÍCTVE STAVEBNÍKA
- POLOHOPISNÉ ZAMERANIE RIEŠENÝCH PLóCH
- KANALIZÁCIA
- PLYN STT
- VODOVOD
- VEREJNÉ OSVETLENIE
- KÁBLOVÁ TV
- TRASA VEDENÍ SSD, A.S.
- TRASA VEDENÍ SLOVAK TELEKOM, A.S.

LEGENDA ZNAČENIA SO-03

- NAVRHNUTÁ ZELEŇ - STROMY
- NAVRHNUTÁ ZELEŇ - KROVINY
- MLATOVÁ PLOCHA - (f. PIESKOVÁ)
- MLATOVÁ PLOCHA (f. BIELA)
- KROVITO-TRVALKOVÝ ZÁHON
- TRÁVNATÁ PLOCHA

LEGENDA ZNAČENIA SO-02

- SPEVNENÉ PLOCHY - BETÓNOVÁ DLAŽBA hr. 80mm (378m2)
- CHODNÍKY PRE PEŠÍCH - BETÓNOVÁ DLAŽBA hr. 60mm (40m2)
- PARKOVACIE PLOCHY - ZATRÁVŇOVACIE TVÁRNICE (100m2)
- CESTNÝ OBRUBNÍK NA STOJATO, PREVÝŠENIE 12cm
- CESTNÝ OBRUBNÍK NÁBEHOVÝ, PREVÝŠENIE max. 2cm
- CESTNÝ OBRUBNÍK NA STOJATO, ZAROVNANÝ S VOZOVKOU
- PARKOVÝ OBRUBNÍK
- OŽ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB š.100mm TRIEDA ZAŤAŽENIA E 400

Pozámka: Inžinierske siete sú zaznačené v rámci povrchových viditelných znakov, resp. v zmysle stanovísk jednotlivých správcov sietí

.VŠETKY PRÁCE MUSIA SPĹŇAŤ NORMU STN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ PREDPÍSANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

.DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNÁLOSTÍ, RESP. NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU

.TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

.PRI REALIZÁCII ZISTENÉ ODCHÝLKY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

GP	d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
ZP	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel AA SKA č.1682
VYPRACOVAL	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
STAVEBNÍK	Školský internát Zvolen Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
AKCIA	ŠKOLSKÝ INTERNÁT ZVOLEN SANÁCIA OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU A ÚPRAVA AREÁLU
OBSAH	SITUÁCIA - NAVRHOVANÝ STAV

IČO 46863672
DIČ 2023613724
d.sign s.r.o.

STUPEŇ	DRS
DÁTUM	06 - 2021
FORMÁT	8 x A4
MIERKA	1 - 200
ČÍSLO VÝKRESU	02