POPIS PRIESKUMNÝCH SOND PODLAHY :

S1
- BETÓNOVÁ PODLAHA HR. 175 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 175 mm VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. DO 50 mm
- ŠTRKOVÝ PODSYP PO SPODNÚ HRANU SONDY NA KÓTE – 0,500

S2
- BETÓNOVÁ PODLAHA HR. 170 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 180 mm VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU
- VZDUCHOVÁ MEDZERA HR. DO 30 mm
- ŠTRKOVÝ PODSYP PO SPODNÚ HRANU SONDY NA KÓTE – 0,830

S3
- KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 6 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 50 mm
- BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 100 mm
- PODKLADNÝ BETÓN HR. 150 mm VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU
- ŠTRKOVÝ PODSYP PO SPODNÚ HRANU SONDY NA KÓTE – 0,330

LEGENDA :

F... ČÍSLOVANIE FOTOSNÍMKOV VYKONANÝCH PRIESKUMNÝCH SOND

POZNÁMKA :

ROZSAH ZISTENÝCH PORÚCH – vid. FOTODOKUMENTÁCIA

*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***
TEL. 0905-422156, 033-5511714
917 01 TRNAVA, HVIEZDOSLAVOVA 10

PôDORYS SUTERÉNU – poruchy podlahy

1