1 - JV stena interiér- NAVRHOVANÝ STAV M 1:75

NOVÝ SCHOVANÝ VENIEC

NA ZÁKLADE REŠTAURÁTORSKÉHO VÝSKUMU PREZENTÁCIA GOTICKÉHO ARKIERA, STATICKÁ STABILIZÁCIA ZAKLENUTIA, (FIALA, 2000), FRAGMENTY KLENBOVÝCH REBIER VYPADNUTÉ NA PODLAHE

A 1

NA ZÁKLADE REŠTAURÁTORSKÉHO VÝSKUMU PREZENTÁCIA GOTICKÉHO ARKIERA, STATICKÁ STABILIZÁCIA PIESKOVCOVÝCH KONZOL, DOPLNENIE HYDROIZOLÁCIE A REKONŠTR. ŠKÁROVANEJ TEHLOVEJ PODLAHY NA ZÁKLADE ARCHITEKT. VÝSKUMU (FIALA 2000)

ODSTRÁNIŤ NÁLETOVÚ ZELEŇ NA MURIVE A STABILIZOVAŤ ROZŠÍRENIE MURIVA PROTI VNIKANIU VODY

REŠTAURÁTORSKÁ REKONŠTRUKCIA SEGMENTOVÉHO ZÁKLENKU

O 12

REŠTAURÁTORSKÁ PREZENTÁCIA ROMÁNSKEHO ZDRUŽENÉHO OKNA, PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME, VRÁTANE OBNOVENIA ZAMUROVANEJ SEDÍLIE S PONECHANÍM NÁBEHU KLENBY

D 4

NOVÝ SCHOVANÝ VENIEC

KONZERV. OŠETRIŤ TRAVERTÍNOVÚ KONZOLU K 5

DOMUROVAŤ PARAPETNÉ MURIVO

ODSTRÁNIŤ NÁLETOVÚ ZELEŇ NA MURIVE A STABILIZOVAŤ ROZŠÍRENIE MURIVA PROTI VNIKANIU VODY

KONZERV. OŠETRIŤ TRAVERTÍNOVÚ KONZOLU K 1

REŠTAURÁTORSKY REKONŠTRUOVAŤ CHÝBAJÚCE KAMENNÉ ARMOVANIE OTVORU OPRACOVANÝM TRAVERTÍNOM PO REŠTAURÁTORSKOM VÝSKUME

P 2

634,355 - 634,275 (UPRESNENIE ČISTEJ VÝŠKY PODLAHY BUDE PO ODSTRÁNENÍ NÁSYPOV NAD KLENBAMI A ODSKOKOM OBVODOVÉHO MURIVA MEDZI 1.NP A 2. NP, REŠPEKTOVANIE PÔVODNEJ NEROVNOSTI ROMÁNSKEJ PODLAHY !!!)

LEGENDA:

- DOPLNENIE KAMENNÉHO MURIVA
- NA ZÁKLADE REŠTAURÁTORSKÉHO VÝSKUMU PREZENTÁCIA GOTICKÉHO ARKIERA, STATICKÁ STABILIZÁCIA ZAKLENUTIA, (FIALA, 2000), FRAGMENTY KLENBOVÝCH REBIER VYPADNUTÉ NA PODLAHE
- UZAVRETIE KORUNY MURIVA SO SKRYTÝM ŽELEZOBETÓNOVÝM VENCOM S HYDROIZOLÁCIOU (ČASŤ MURIVA NAD HYDROIZOLÁCIOU JE TZV. "OBETOVANÁ VRSTVA")
- ROZOBRATIE SEKUNDÁRNEHO MURIVA
- ROZOBRATIE SEKUNDÁRNEHO ZAMUROVANIA SEDÍLIE