


- Poutnice uynití do stěny a stropu po cca 2–3 m
- Poutnice a tlumící volání popíjet, poutnice napojit na set tlumící volky podprah
- Kozky, zvěsy a podpory vlnitých prk mrazit 2 dočasně profilované materiálu
- Přesné osazení a umístění podloží VZT zaručen! je nutné upřesnit
- eště předtím mrazit po zamerení stavebních konstrukcí
- Rozvoz VZT je nutné vykonat s rovnou ných profet
- Ustavení ventilátoru prapískot šetrně polo umístěna svědčí a stropu
- Jednotky HZ je nutné upřesnit 1% srovnat do exteriuru v případě vzniku kondenzátu



4742*SP*14	Časť	VZDUCHOTECHNIKA
------------	------	-----------------

1. TRIEDA MČ. 1.05 - 2 - PEDAGOG, 25 - DETI
2. TRIEDA MČ. 1.09 - 2 - PEDAGOG, 25 - DETI