

- PLATÍ VŠETKY VÝROBCU S NÁVODOM NEUVEDENÉ
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SI OVERIŤ ZHODU ROZMEROV V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH DOKUMENTÁCIE MEDZIVŠAK MEDZIVŠAK NESMIE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZHOTOVIŤ REVÉNY ZAMERANIE NA STAVBE
- DOKUMENTÁCIA NESLÚŽI NA STAVEBNÁ DOKUMENTÁCIA

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STENY	STROP
1.01	Chovný priestor	2676,54	betónová mazanina zatretá s protiprašnou úpravou	Stenový PUR panel	Stropný PUR panel
1.02	Kontrolná miestnosť	13,70	betónová mazanina zatretá s protiprašnou úpravou	Stenový PUR panel	Stropný PUR panel

ROZVODNÁ SÚSTAVA : TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2010 ed. 4
- 411 OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
  - 411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU
    - A.1 základná izolácia živých častí
    - A.2 zábrany alebo kryty
    - B.3 umiestnenie mimo dosahu
- 413 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE
  - 413.1 ochranné uzemnenie a pospájanie
  - 413.2 samočinné odpojenie pri poruche
- 422 OCHRANNÉ OPATRENIE DVOJITÁ, ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
  - Základná ochrana a ochrana pri poruche:
  - ATE 2.4.4 elektrické zariadenia, kryty, rúrkovanie, rozvody
- 415 DOPLNKOVÁ OCHRANA
  - 415.1 Doplnková ochrana: prúdový chránič
  - 415.1 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

ARCH.RIEŠENIE:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
Pandeková V.	Ing. Tomáš Čopjan	Ing. Daniel Urbanovič

NÁZOV A MIESTO STAVBY:

Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydinová farma Lapša
SO1 - Hala č. 2 na výkrm brojlerov

MIESTO: Lapša

INVESTOR: Dolinka s.r.o., Lapšanec — Č.zákazky: 20220529-2

ČASŤ:	OBSAH VÝKRESU:	MIERKA:	1:150	Č.VÝKRESU
EL.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA	DISPOZÍCIA - TECHNOLÓGIA, SVIETENIE A ZÁSUVKOVÝ ROZVOD	STUPEŇ:	P.S.P	EL.-01
		FORMÁT:	12A4	
		DÁTUM:	03/2022	

Proreel s.r.o.
Osloboditeľov 297/43
976 67 Závadka nad Hronom
mobil : 0905 943 284
mail : t.copjan@gmail.com