

km 50,959 PRIEPUST Ø500, DL.8,5m







- NAVRHOVANÁ ÚPRAVA:
- VYMEŇA POŠKODENÝCH RÔR PRIEPUSTU
 - OČISTENIE PRIEPUSTU A PRIESTORU NA VÝTOKU, KALOVEJ JAMY OD NÁNOSOV
 - VYBUDOVANIE VÝTOKOVÉHO ČEIA
 - OČISTENIE PLOCH VODNÝM LÚČOM
 - VÝSPRAVKY NA VÝTOKOVOM ČEIE
 - OPRAVA PRÍLAŽNÝCH SPEVNENÝCH PLOCH NA VÝTOKU A VÝTOKU PRIEPUSTU,
 - ZRAZENIE DLAŽBY DO BETÓNU
 - ZHOTOVENIE NOVÝCH RIMS MOSTOVÉHO TYPU S KÖNENIM



km 50,959 PRIEPUST Ø500, DL.8,5m



- NAVRHOVANÁ ÚPRAVA:
- VYMEŇA POŠKODENÝCH RÔR PRIEPUSTU
 - OČISTENIE PRIEPUSTU A PRIESTORU NA VÝTOKU, KALOVEJ JAMY OD NÁNOSOV
 - VYBUDOVANIE VÝTOKOVÉHO ČEIA
 - OČISTENIE PLOCH VODNÝM LÚČOM
 - VÝSPRAVKY NA VÝTOKOVOM ČEIE
 - OPRAVA PRÍLAŽNÝCH SPEVNENÝCH PLOCH NA VÝTOKU A VÝTOKU PRIEPUSTU,
 - ZRAZENIE DLAŽBY DO BETÓNU
 - ZHOTOVENIE NOVÝCH RIMS MOSTOVÉHO TYPU S KÖNENIM



PČ.Č.Č.Č.Č.				PČ.Č.Č.Č.Č.			
A				DATUM:			
B				VÝPOČTOVÁ:			
C				KONTROLNÁ:			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:				Ing. Longauer	Ing. Lubida		
Ing. Dobrovský							
Miesto stavby: Okres Spišská Nová Ves				PODPIS:			
Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu				Dátum: 05/2016			
Stupeň: Jednotlivý projekt pre rekonštrukciu siete				Formát: 3x44			
Objekt: SO 101-03 - Oprava cesty II/547-okres Spišská Nová Ves				Mierka: 1:500			
Číslo: Priepust v km 50,959				Číslo: 4.4			

SO 101-03

PČ.Č.Č.Č.Č.				PČ.Č.Č.Č.Č.			
A				DATUM:			
B				VÝPOČTOVÁ:			
C				KONTROLNÁ:			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:				Ing. Longauer	Ing. Lubida		
Ing. Dobrovský							
Miesto stavby: Okres Spišská Nová Ves				PODPIS:			
Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu				Dátum: 05/2016			
Stupeň: Jednotlivý projekt pre rekonštrukciu siete				Formát: 3x44			
Objekt: SO 101-03 - Oprava cesty II/547-okres Spišská Nová Ves				Mierka: 1:500			
Číslo: Priepust v km 50,959				Číslo: 4.4			

SO 101-03