

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 22.06.2021
Miesto, dátum

Vec: 28707 -WYP - Vranov n. T. – Oprava chodníkov a komunikácií

Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Vranov n. T. – Oprava chodníkov a komunikácií** uverejnenej vo vestníku UVO č. **133** zo dňa **14.06.2021** pod číslom **28707 - WYP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č.1

Ul. Jarná-chodníky a cesta. Výkaz výmer 576151111- Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr.60 mm. Projektová dokumentácia AC11 O, I.tr. hr.50mm. Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č.2

Ul. Jarná-chodníky a cesta. Výkaz výmer 572741311- Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt-204,2m3. Čím má byť realizovaná výpravka v tak veľkom množstve?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje výpravku zrealizovať asfaltom a naceniť v m3.

Otázka č.3

Plocha na ul. Slanskej. Výkaz výmer 577144221- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr.60 mm. Vzorový priečny rez - AC11 O, II. hr.50mm. Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č.4

Parkovisko sídlisko Juh pri kotolni. Výkaz výmer 564731111- Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm. Vzorový priečny rez – Štrkodrava fr.0-63 hr.150mm. Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č.5

Chodník pri ZŠ Sídlisko II. Výkaz výmer 564251114- Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm. Projektová dokumentácia Štrkodrava fr. 8-16 hr. 200mm. Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č.6

Sídlisko II pred bytovým domom 1323, Výkaz výmer 577144131- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm. Objekt Sídlisko II pred bytovým domom 1323 - Montáž dažďovej kanalizácie so žľabom, Výkaz výmer Pol7- Liaty asfalt z kameniva ťažného alebo drveného s rozprestrením jemnozrnný hr.30 mm. Projektová dokumentácia, AC 110 I. hr.40mm. Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č.7

Objekt Sídlisko II pred bytovým domom 1323 - Montáž dažďovej kanalizácie so žľabom. Vo výkaze výmer chýbajú položky pre novú šachtu s poklopom a liatinová mreža k odvodňovaciemu žľabu. V diele 5-spevnené plochy chýbajú hr. podkladov. Prosím doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď:

Napojenie je do existujúcej šachty.

Hrúbky podkladov:

Podklad z prostého betónu – 10 cm

Podklad z kameniva spevneného 4-8 mm – 10 cm

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm – 20 cm

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia Výkaz výmer po vysvl je vyššie uvedená oprava zapracovaná pri uvedených položkách.

Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky.

Otázka č.8

Objekt Sídlisko II pred bytovým domom 1323 - Montáž dažďovej kanalizácie so žľabom. Výkaz výmer Pol13- Montáž a dodávka potrubia PVC 110. Projektová dokumentácia PVC rúra DN150mm. Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č. 9

Chodník ul. Domašská. Výkaz výmer, 577154231- Asfaltový betón po zhutnení 1.trieda strednozrný ABS alebo hrubozrný ABH hr. 60 mm. Projektová dokumentácia AC8 II.tr.hr.40mm. Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č. 10

Chodník ul. Domašská. Po preštudovaní projektovej dokumentácie vo výkaze výmer chýbajú položky Štrkodrava fr.8-16 hr. 200mm, zábradlie a omietka k opornému múriku. Prosím doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ doplnil nový objekt Chodník ul. Domašská - doplnenie, kde boli doplnené položky štrkodrvy a zábradlia, omietka k opornému múru a nie je predmetom zadávania tejto zákazky.

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia Výkaz výmer po vysvl je vyššie uvedená oprava.

Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky

Otázka č. 11

Chodník Duklianskych hrdinov. Výkaz výmer, 113107132- Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t. Podľa projektovej dokumentácie sa ma odstániť pôvodný kryt z liateho asfaltu. Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č. 12

Chodník Duklianskych hrdinov. Výkaz výmer, 567114111- Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm. Podľa projektovej dokumentácie sa podkladné betóny realizovať nemajú. Vo výkaze výmer chýba položky Asfaltový postrek spojovací 0,5kg/m². Prosím zosúladiť VV a PD.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č. 13

Oprava chodníkov pri BD 1064 Sídlisko Juh. Vo výkaze výmer chýba položka AC 110 II. hr. 40mm. Prosím doplniť do VV.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č.14

VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA - SO 01 – Oprava komunikácie. Výkaz výmer, 5008030- Dodávka kábelového žľabu. Aký má byť rozmer a druh kábelového žľabu?

Odpoveď:

Kábelový žľab TK2 vo výkrese je chránička na kábel VO

Otázka č.15

Výkaz výmer, 572741311- Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt. Z akého materiálu má byť vyrovnávka a akej hrúbky? V prípade vyrovnávky asfaltom nie je možné uviesť približný odhad v tonách?

Odpoveď:

Vyrovnávka asfaltom, približný odhad v tonách nie je možný.

Otázka č. 16

Výkaz výmer, 171209001- Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné asfaltové zmesi. Podľa projektovej dokumentácie vzniká pri odstraňovaní podkladov súť z vybúraných betónov (17 01), bitúmenových zmesi (17 03), prípadne zemina a kamenivo (17 05). Objekt Sídlisko II pred bytovým domom 1323m, položka 171209003- Poplatok za skladovanie - štrk zo železničného zvršku (17 05) nebezpečné. Je tento poplatok za skládku uvedený správne v tomto objekte a vznikajú aj nebezpečné asfaltové zmesi?

Odpoveď:

Je v poriadku a verejný obstarávateľ požaduje nacenit' podľa výkazu výmer.

Otázka č.17

Výkaz výmer, položka 577154231- Asfaltový betón po zhutnení 1.trieda strednozrný ABS alebo hrubozrný ABH hr. 60 mm. Nakoľko sa jedná o opravu chodníkov, parkovísk nepostačuje asfaltový betón tr. II. ? Vzhľadom na mieru zaťaženia môžeme oceniť všetky asfalty tr. II, tak ako je to napr. objekte VRANOV N/T-OPRAVA UL. KALINČIAKOVA?

Odpoveď:

Môžu byť ocenené asfalty triedy II.

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky na

265 773,77 €

a menia sa tieto lehoty:

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **25.06.2021 o 10⁰⁰ hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **02.07.2021 o 10⁰⁰ hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **25.06.2021 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **02.07.2021 o 11:00 hod.**

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

11. Príloha č. 2A Výkaz výmer po vysv1

12. Príloha č. 2B Výkaz výmer po vysv1