

Stavba:

VÝMENA MOSTNÝCH ZÁVEROV TYPU 3W NA MOSTOCH V SPRÁVE NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI, A.S

Stupeň PD: Dokumentácia na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby

Číslo	Názov
D1.1	Technická správa
D1.2	Existujúci stav MZ 3W 80
D1.3	Existujúci stav MZ 3W 160
D1.4	Existujúci stav MZ 3W 240
D1.5	Existujúci stav MZ 3W 320
D1.6	Existujúci stav MZ 3W 400
D1.7	Existujúci stav MZ 3W 480
D1.8	Existujúci stav MZ 3W 560
D1.9	Výmena MZ typu 3W 80 – korózia betónu pod záverom do 50mm
D1.10	Výmena MZ typu 3W 80 – korózia betónu pod záverom nad 50mm
D1.11	Výmena MZ typu 3W 160 – korózia betónu pod záverom do 50mm
D1.12	Výmena MZ typu 3W 160 – korózia betónu pod záverom nad 50mm
D1.13	Výmena MZ typu 3W 240 – korózia betónu pod záverom do 50mm
D1.14	Výmena MZ typu 3W 240 – korózia betónu pod záverom nad 50mm
D1.15	Výmena MZ typu 3W 320 – korózia betónu pod záverom do 50mm
D1.16	Výmena MZ typu 3W 320 – korózia betónu pod záverom nad 50mm
D1.17	Výmena MZ typu 3W 400 – korózia betónu pod záverom do 50mm
D1.18	Výmena MZ typu 3W 400 – korózia betónu pod záverom nad 50mm
D1.19	Výmena MZ typu 3W 480 – korózia betónu pod záverom do 50mm
D1.20	Výmena MZ typu 3W 480 – korózia betónu pod záverom nad 50mm
D1.21	Výmena MZ typu 3W 560 – korózia betónu pod záverom do 50mm
D1.22	Výmena MZ typu 3W 560 – korózia betónu pod záverom nad 50mm
D1.23	Popis položiek