

Technical drawing of a mechanical part showing a cross-section with dimensions 450 and 100, and a stress distribution diagram. The drawing includes a horizontal line with a downward arrow labeled 'b' and a vertical line with a downward arrow labeled 'b'.

[illegible]

- VÝKAZ MATERIÁLU

POZNÁMKA:

POLOŽKY Č. 10-14 SÚ POUŽITÉ Z PLAVÁKOVÉHO SPÍNÁČA VP 50
NA POLOŽKE Č. 2 SA FAREBNE VYZNAČÍ STUPNICA S VÝRAZNÝM
OZNAČENÍM MAX. VÝŠKY HLADINY 0,970 OD STROPU

