

### Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

#### 1. Otázka č. 58:

Vo výkaze výmer chýba dlažba pre nevidiacich – signálny a varovný pás podľa projektovej dokumentácie „6\_DOPRAVA“, výkresu č. 01 – Situácia.

**Odpoveď:**

Podľa projektu dopravy oceniť

#### 2. Otázka č. 59:

Vo výkaze výmer v častiach SO-05A, SO-05B, SO-05C, SO-06A, SO-06B a SO-06C je v položkách s kódom 596911163.S a názvom „Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m<sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm“ spolu výmera **741,66m<sup>2</sup>**.

Podľa projektovej dokumentácie „6\_DOPRAVA“, výkresu č. 01 – Situácia ako aj technickej správy spevnených plôch je plocha zámkovej dlažby hr. 80mm **vo výmere 295m<sup>2</sup>**. Žiadame obstarávateľa o stanovisko – čo platí? Čo má uchádzač oceniť? Súčasne žiadame obstarávateľa (ak je to potrebné) o prípadnú úpravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Podľa projektu dopravy

#### 3. Otázka č. 60:

Vo výkaze výmer v častiach SO-01A, SO-01B, SO-01C je v položkách č. 89 az 92 dodávka a montáž interiérových dverí fóliovaných, vrátane obložkových zárubní. Vo výmerách týchto položiek sú zrejme započítané aj dvere D-05, ktoré sú však oceľové s výplňou s dierovaného plechu a ktoré nemajú obložkovú zárubeň. Žiadame obstarávateľa o stanovisko ako má uchádzač postupovať pri ocenení týchto položiek a súčasne žiadame obstarávateľa (ak je to potrebné) o prípadnú úpravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Vychadzat podľa projektu Architektury.

#### 4. Otázka č. 61:

Vo výkaze výmer v častiach SO-01A, SO-01B, SO-01C je v položkách č. 87 a 88 dodávka a montáž bezpečnostných dverí s definovanou požiarnou odolnosťou EI45. V projektovej dokumentácii „5\_POŽIARNA OCHRANA“ ale nie je požiadavka na požiarnu odolnosť týchto dverí. Žiadame obstarávateľa o stanovisko, či skutočne požaduje, aby bezpečnostné dvere s označením D-02 mali požiarnu odolnosť. Súčasne žiadame obstarávateľa (ak je to potrebné) o prípadnú úpravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Podľa projektu PO.

#### 5. Otázka č. 62:

Vo výkaze výmer v častiach SO-01A, SO-01B, SO-01C sú v položkách č. 98 – „Dvere vchodové plastové jednokrídlové plné 1100x2400 mm + kovanie“, avšak v projektovej dokumentácii sú tieto dvere v rozmeroch 1650x2400mm. Žiadame obstarávateľa o stanovisko – čo platí? Čo má uchádzač oceniť? Súčasne žiadame obstarávateľa (ak je to potrebné) o prípadnú úpravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Podľa projektu Arch.

**6. Otázka č. 63:**

Vo výkaze výmer v častiach SO-01A, SO-01B, SO-01C sú v položkách č. 94; 95 a 96 plastové okná s rozmermi vxš 1000x600 mm; vxš 1100x2100 mm; vxš 1800x1500 mm. V projektovej dokumentácii sú však rozmery opačné – to zn., že výšky sú šírkami a šírky výškami. Žiadame obstarávateľa o stanovisko – čo platí? Čo má uchádzač oceniť? Súčasne žiadame obstarávateľa (ak je to potrebné) o prípadnú úpravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Podľa projektu Arch.

**7. Otázka č. 64:**

Násyp pod základové konštrukcie je v projektovej dokumentácii v hr. 100mm **fr. 32-64** + hr. 100mm **fr. 16-32**. Vo výkaze výmer v častiach SO-01A, SO-01B, SO-01C je v položkách č. 10 – „*Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm*“. Žiadame obstarávateľa o stanovisko – čo platí? Čo má uchádzač oceniť? Súčasne žiadame obstarávateľa (ak je to potrebné) o prípadnú úpravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Podľa projektu Arch.

**8. Otázka č. 65:**

Vo výkaze výmer sme nenašli položky na dodávku a montáž zvislej hydroizolácie spodnej stavby. Žiadame obstarávateľa o stanovisko, prípadne doplnenie príslušných položiek do výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Podľa projektu Arch.