

Vysvetlenie súťažných podkladov č. III. (#332358):

Otázka č. 1

Dobrý deň,
žiadame verejného obstarávateľa o definovanie či sa jedná pri okenných výplniach o medzisklennú mriežku a stanovenie farebného odtieňa profilov výplní otvorov.
Ďakujeme.

Odpoveď č. 1

Pri okenných výplniach sa jedná o medzisklennú mriežku. Farebný odtieň rámových profilov je uvažovaný v hnedom odtieni ,ako sú aj pôvodné výplne otvorov.

Vysvetlenie súťažných podkladov č. IV. (#335039):

Otázka č. 1

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie respektíve vysvetlenie súťažných podkladov:
1. Podklady, ktoré ste zverejnili nie sú dostatočné pre vypracovanie CP. V projekte ELEKTRO sú zakreslené iba vnútorné nástenné jednotky (majú byť napojené na jednu vonkajšiu alebo to budú split systémy?). Odvod kondenzu rieši ZTI? VZT odvetranie WC – vyvedie sa nad strechu/na fasádu? Ventilátory aké? – s nábehom/s dobehom,...? Ovládanie – svetelný vypínač/pohybový senzor,...? Potrebovali by sme lepšiu špecifikáciu, ak je to možné.

Odpoveď č. 1

Klimatizačné jednotky sú navrhnuté tak, že každá vnútorná jednotka bude mať svoju vonkajšiu jednotku. Odvod kondenzu rieši dodávka klimajednotiek do exteriéru (budú súčasťou dodávky klimajednotiek).

Ventilátory sa budú zapínať/vypínať so spínačom svetla a budú odvedené nad rovinu stropu do podstrešného priestoru. Ventilátory nebudú mať dobeh.

Otázka č. 2

Na zákale výpočtu dodávateľa krytiny výšla výmera do 500m² (viď. príloha). V zadaní položka č.69 Betónová krytina BRAMAC Reviva, zložitých striech, sklon od 25° do 35° - 947,650m²

Odpoveď č. 2

Pri výpočte výmeru krytiny bolo uvažované dvojité kladenie, tak sa uvažovalo s výmerou aká je vo VV.

Otázka č. 3

Na budove sa náchádzajú dvojité drevené okná budú sa vymieňať iba vonkajšie a vnútorné zostanú ponechané vrátane mreží?

Odpoveď č. 3

Vonkajšie sa budú vymieňať, vnútorné budú ponechané.

Otázka č. 4

Nie je jestvujúca krytina azbestová vo výkaze výmer nie takto definovaná?

Odpoveď č. 4

Krytina strechy je definovaná vo VV ako nebezpečný odpad – vláknitocementová krytina (pol. 116) analýza typu vlákien nebola robená, ale predpokladá sa nebezpečný odpad.

Otázka č. 5

Žiadame o doplnenie výkazu okien a dverí ktoré sa majú vymieňať označených podľa PO pôdorys. Ak sa vymieňajú všetky označene tak nesedia počty a chýbajú dvojkrídlové vnútorné dvere.

Odpoveď č. 5

Počet vymieňaných okien 10 – zodpovedá pôdorysu. Počet vymieňaných dvier – 10, zodpovedá pôdorysu. Celkový počet dvier v interiéri – 19, zodpovedá pôdorysu.