

### Otázka č. 1

V koordináčnej situácii a tiež aj v návrhu etapizácie výstavby je pod objektom SO 4.4 uvažovaný celý objekt parkoviska a tiež aj pripojenie od cesty k pódiu. Projekt SO 4.4 však rieši len časť parkoviska označ. Parkovisko P36. Je spodná časť parkoviska (parkovisko ozn. P22, P6) a pripojenie k pódiu súčasťou iného VO? Bude parkovisko vybudované v čase výstavby predmetného diela? Žiadame VO o vysvetlenie.

1. v rozpočte sú započítané všetky spevnené plochy, komunikácie a parkoviská
2. na všetko je vydané stavebné povolenie
3. na všetko je PD - aj na tú zadnú cestu pri bufete

K predmetnému prikladáme doplnenie už predloženej dokumentácie pre ozrejenie a upresnenie.

### Otázka č. 2

V TS je uvedené : „PD navrhuje vybudovať nové opevnenie vytvorením násypu a tak vyvýšiť vnútornú plochu budúceho hradiska. Tento ohraničený areál bude opevnený, ktorý je replikou ranostredovekého obranného valu. Podľa zámeru obce má byť násypový materiál získaný z výkopových prác kanalizácie v obci. V súčasnosti je skládka výkopovej zeminy necelý kilometer od navrhovaného areálu ". V akom objeme je predmetná zemina? Bude zemina poskytnutá bez nároku na finančné vyrovnanie?

Na riešenom území sa nachádza skládka výkopovej zemin z výkopových prác kanalizácie v objeme cca 4000 m<sup>3</sup>.

Obec ponúka zeminu na použitie za 7,50 eur bez dph/1m<sup>3</sup>.

### Otázka č. 3

Nakoľko sa na stavenisku nachádza veľké množstvo stromov a krov, vo výkaze výmer nie je položka určená na výrub, kto zabezpečí výrub stromov a krov?

Stromy sa nachádzajú popri ceste III/1232, v mieste SO sa nenachádzajú. Pri vjazde pri bufete tiež nie sú, je tam iba náletová zeleň, ktorá bude odstránená v rámci prípravy staveniska. Výrub preto nie je predmetom zadávania tejto zákazky.

### Otázka č. 4

Žiadame VO o doplnenie špecifikácie okien OP 01, OP 02 - časť SO 3.3

K predmetnému prikladáme doplnenie už predloženej dokumentácie pre ozrejenie a upresnenie.

### Otázka č. 5

1. "Pôvodná otázka : Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a doplnenie PD o nasledovnú položku z rozpočtu: „D+M oceľových konštrukcií s hmotnosťou jednotlivo nad 20 kg - K1“ celkovo sa v rozpočte nachádza 4 krát v množstve 41 ks. V PD sme nenašli nákras a ani špecifikáciu danej konštrukcie.

Odpoveď VO :Odpoveď - prosím definovať stavebný objekt. - Položky sa nachádzajú v časti : - SO-1.4 Veža (pol č. 25 - 5 ks), SO- 2.1 Brána (pol. č. 22 - 8ks), SO-2.1 Lávka (pol.č. 11-4 ks), SO-2.3 (pol.č. 30 - 24 ks)"

SO-1.4 Veža (pol č. 25 - 5 ks) - vo výkrese statiky v prílohe-vo výkrese sú prvky K1 v počte 4ks ale vo výkrese architektúra ( tiež v prílohe) bolo 5 stĺpov preto je vo výkaze 5 ks oceľových konštrukcií  
SO- 2.1 Brána (pol. č. 22 - 8ks) - vo výkrese statiky v prílohe sú prvky K1 podľa pôdorysu základov v tom istom výkrese aj podľa výkazu v tabuľke je ich 8 ks

SO-2.1 Lávka (pol.č. 11-4 ks) - vo výkrese statiky v prílohe položka K1 podľa pôdorysu základov aj podľa výkazu v tabuľke 4 ks

SO-2.3 (pol.č. 30 - 24 ks)- vo výkrese statiky v prílohe položka K1 podľa pôdorysu základov aj podľa výkazu v tabuľke 4 ks