

Vec: **Odpovede k žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov**

**Otázky a odpovede k objektu PP 01 Zateplenie obvodového plášťa:**

- v danom objekte nie je zrejmé, čo s vykopanou zeminou. Žiadame o vysvetlenie a doplnenie do výkazu,

Odpoveď: Zemina ostane uložená na pozemku objednávateľa, tak bolo uvažované aj vo VV v pol. 3-premiestnenie výkopku nad 20-50m.

- v predloženej PD (výpis špeciálnych výrobkov) sú uvedené vetracie mriežky, ktoré nie sú obsahom výkazu. Sú predmetom súťaže, ak áno žiadame o doplnenie do výkazu,

Odpoveď: Doplnené do VV.

- vo výkaze úplne absentujú lišty (rohové, APU, okapové, soklové)-žiadame doplniť do výkazu,

Odpoveď: So všetkými týmito lištami treba uvažovať v jednotkovej cene v položkách zateplivacieho systému (pol. č. 12,13,14,15,16)

- pri stavebnom diele 762 chýba presun hmôt, žiadame doplniť

Odpoveď: Doplnené do VV.

**Otázky a odpovede k objektu PP 02 Zateplenie strešného plášťa:**

- v predmetnom objekte vznikne podľa predloženého výkazu suť cca 0,6t, avšak nikde vo výkaze nie je uvedené, čo s ňou. Žiadame doplniť.

Odpoveď: Doplnené do VV.

- vo výkaze chýba presun hmôt pre HSV práce

Odpoveď: Doplnené do VV.

**Otázky a odpovede k objektu PP 03 Výmena otvorových konštrukcií:**

- v predmetnom objekte vznikne podľa predloženého výkazu suť cca 13t, avšak nikde vo výkaze nie je uvedené, čo s ňou. Žiadame doplniť.

Odpoveď: Doplnené do VV.

- pri stavebnom diele 764 chýba presun hmôt, žiadame doplniť

Odpoveď: Doplnené do VV.

- pri položke č.23 je chybné uvedená výmera dodávky hliníkových dverí 13,53m<sup>2</sup>. Žiadame upraviť vrátane dotknutých položiek.

pozícia	šírka	výška	počet	Obsah/m <sup>2</sup>
D2	1	2,1	2	4,2
D3	1	2,1	1	2,1
D4	1,2	2,1	1	2,52
D5	2,35	2,77	1	6,5095
<b>súčet</b>				<b>15,3295</b>

Odpoveď: Opravené a doplnené do VV.

**Otázky a odpovede k objektu PP 06 Ostatné - stavebná časť(rampa, spevnené plochy)- neoprávnené:**

- pri stavebnom diele 767 chýba presun hmôt, žiadame doplniť

Odpoveď: Doplnené do VV.

**Otázky a odpovede k objektu PP 06 Ostatné - stavebná časť(kotolňa):**

- pri stavebnom diele 763 chýba presun hmôt, žiadame doplniť

Odpoveď: Doplnené do VV.

- V danom objekte nie je zrejmé, čo s vykopanou zeminou. Žiadame o vysvetlenie a doplnenie do výkazu.

Odpoveď: Detto ako zemina pri objekte PP01 .

- v predmetnom objekte vznikne podľa predloženého výkazu suť cca 6,24t, avšak nikde vo výkaze nie je uvedené, čo s ňou. Žiadame doplniť.

Odpoveď: Doplnené do VV.

- V položke č. 50 sú spomenuté oceľové profily, avšak ich dodávka nie je nikde vykázaná. Žiadame doplniť do výkazu + dotknuté položky.

Odpoveď: V položke treba uvažovať aj s dodaním oceľových profilov a potrebného spojovacieho materiálu ako je uvedené v popise položky. Upravené a doplnené do VV.