




STRANA
SLŇAVA
(rozvinutá plocha spodnej stavby)




PRIEČNY REZ 4-4



STRANA KÚPELNÝ OSTROV



PRIEČNY REZ 5-5



Čísla uvedené pri označení typu opravy zodpovedajú číslu fotodokumentácie a dtto číslu poruchy v texte poskytnutej diagnostickej správy.

- OPRAVA POVRCHOVÝCH POŠKODENÍ BETÓMU
- KOMPLEXNÁ REPROFILÁCIA ŽELEZOBETONU
- INJEKTÁŽ TRHLINY
- INJEKTÁŽ TRHLINY S PRETMELNÍM POVRCHU TRHLINY
- VYPLNENIE KAVERNY

Výmery :

- povrchové opravy betónu : 30 m²
- reprofilácia železobetónu : 10 m²
- injektáž trhlín : 15 m
- injektáž trhlín s pretmelením : 6 m
- náter betónu : 170 m²

Farba výmer na obrázku zodpovedá farebnému označeniu navrhovanej opravy. Veľkosti výmer sú stanovené orientačne, presný rozsah prác sa upresní po odubúrání poškodených vrstiev betónu a umytí vysokotlakovým vodným lúčom.

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY **II/499-044**

VYPRACOVAL ING. M. ČERVENÁN	ZODP. PROJEKTANT ING. S. ŠUSTER	HLIN. PROJEKTU	VUIS-MOSTY s. r. o.	
KONTROLOVAL ING. S. ŠUSTER	OKRES (OBVOD) STAVBY PIEŠŤANY		851 01 Bratislava Gogoľova 18	
OBJEDNÁVATEL SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TTSK			STUPEŇ DRS	FORMÁT 6 A4
REKONŠTRUKCIA SPODNEJ STAVBY MOSTA ev. č. 499-044 -KRAJINSKÝ MOST V PIEŠŤANOCH			DÁTUM 05.2016	Č. ZAKAZKY ZoD 1603
OBJEKT : SO 101 – MOST			MIERKA 1:50	Č. ARCH. 201603
PODPERA 3			Č. VÝKRESU	Č. SPRÁVY
			7	