

| Stožiar číslo | Typ stožiara | Výložník | Stožiarová svorkovnica | Chodecké tlačidlo | Kábel CYKY-J | | | | | | Uzemnenie stožiara | | |
|---------------|--------------|----------|------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|----------------|
| | | | | | 5x1,5 (m) | 7x1,5 (m) | 12x1,5 (m) | 19x1,5 (m) | 24x1,5 (m) | 37x1,5 (m) | FeZn 10 (kg) | SR 02-03 | Uzem.oko 95/12 |
| 1. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | <div></div> | <div></div> | 1 ks |
| 2. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 3. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | | | 1 ks |
| 4. | SKVP | 10 m | 1 ks | 0 ks | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | 1 ks |
| 5. | SKS33P | - | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | | | 1 ks |
| 6. | SKVP | 3,5 m | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 98 | 0 | 28 | 0 | | | 1 ks |
| 7. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 8. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 9. | SKVP | 6 m | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | | | 1 ks |
| 10. | SKVP | 3,5 m | 1 ks | 2 ks | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | | | 1 ks |
| 11. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | | | 1 ks |
| 12. | SKVP | 3,5 m | 1 ks | 1 ks | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 1H | SKS33P | - | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 2H | SKVP | 6 m | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 3H | SKVP | 6 m | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 4H | SKVP | 6 m | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | | | 1 ks |
| | | SPOLU | 14 | 11 | 0 | 139 | 407 | 100 | 481 | 0 | 191 | 18 | 14 |


ZMENY DOKUMENTÁCIE


| | | | | |
|-------|--------|--------|----------------|-------------|
| Zmena | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Index: | Dátum: | Meno - Podpis: | Text zmeny: |



RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka



| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|--|---|--|
| Manažér projektu: | | Ing. Ján Kušník | |  | |
| GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY | | | | | |
| Zákazkové číslo: | | 1514 | | Stupeň - účel: | |
| | | | | DRS | |
| Investor: | | | | Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA | |
| | | | | Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|---------------|
| Manažér projektu: | Alfonz Lančarič | | |
| Hlavný inžinier projektu: | Alfonz Lančarič | TRAFFIC & SECURITY SOLUTIONS | |
| Zodpovedný projektant objektu: | Alfonz Lančarič | ALAM s.r.o., Nezábudková 40 | |
| Navrhol - vypracoval: | Ing.J.Soták, Ing.P.Vlachovič | 821 01 BRATISLAVA | |
| Kontroloval: | Alfonz Lančarič | www.alam.sk, alam@alam.sk, tel.: 02/48203232 | |
| Miesto stavby: | Bratislava | Okres: | Bratislava IV |
| Slavba: | | | |
| NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA | | | |
| Objekt (súbor): C692 CDS križovatky Saratovská - Agátová | | | |
| Názov prílohy: Výstroj stožiara | | | |
| Digitálny názov prílohy: 1514_DRS_C692_11STO.pdf | | | |
| Zákazkové číslo: | | 1-15-021 | |
| Dátum: | | 04/2017 | |
| Stupeň - účel: | | DRS | |
| Počet A4: | | 2xA4 | |
| Mierka: | | - | |
| Časť: | | Súprava: | |
| Príloha: | | 11 | |