


| Stožiar číslo | Typ stožiara | Výložník | Stožiarová svorkovnica | Chodecké tlačidlo | Kábel CYKY-J | | | | | | Uzemnenie stožiara | | |
|---------------|--------------|----------|------------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|----------------|
| | | | | | 5x1,5 (m) | 7x1,5 (m) | 12x1,5 (m) | 19x1,5 (m) | 24x1,5 (m) | 37x1,5 (m) | FeZn 10 (kg) | SR 02-03 | Uzem.oko 95/12 |
| 1. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | <div></div> | <div></div> | 1 ks |
| 2. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 3. | SKVP | 5 m | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | | | 1 ks |
| 4. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | | | 1 ks |
| 5. | SKS33P | - | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 6. | SKVP | 5 m | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | | | 1 ks |
| 7. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | | | 1 ks |
| 8. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 9. | SKS33P | - | 1 ks | 1 ks | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 10. | SKS33P | - | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 11. | SKS33P | - | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 12. | SKS33P | - | 1 ks | 0 ks | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 13. | SKS33P | - | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| 14. | SKS33P | - | 1 ks | 0 ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 ks |
| SPOLU | | | 14 | 8 | 0 | 159 | 680 | 172 | 224 | 0 | 126 | 15 | 14 |



| | | | | |
|-------|--------|--------|----------------|-------------|
| Zmena | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Index: | Dátum: | Meno - Podpis: | Text zmeny: |




RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka



| | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|-----|---|--|--|
| Manažér projektu: | | Ing. Ján Kušnir | |  | |  Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický |
| GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY | | | | | | |
| Zákazkové číslo: | 1514 | Stupeň - účel: | DRS | | | |
| Investor: | | | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|---------------|--|------------------|
| Manažér projektu: | Alfonz Lančarič | | <div>ALAM</div> <div>TRAFFIC & SECURITY SOLUTIONS</div> <div>ALAM s.r.o., Nezábudková 40</div> <div>821 01 BRATISLAVA</div> <div>www.alam.sk, alam@alam.sk, tel.: 02/48203232</div> | |
| Hlavný inžinier projektu: | Alfonz Lančarič | | | |
| Zodpovedný projektant objektu: | Alfonz Lančarič | | | |
| Navrhol - vypracoval: | Ing.J.Soták, Ing.P.Vlachovič | | | |
| Kontroloval: | Alfonz Lančarič | | Zákazkové číslo: | 1-15-021 |
| Miesto stavby: | Bratislava | Okres: | Dátum: | 04/2017 |
| | | Bratislava IV | Stupeň - účel: | DRS |
| Stavba: | | | Počet A4: | 2xA4 |
| <div>NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA</div> <div>Objekt (súbor): C691 CDS križovatky Saratovská - II/505</div> | | | Mierka: | - |
| | | | Časť: | Súprava: |
| | | | Príloha: | |
| | | | Názov prílohy: | Výstroj stožiara |
| Digitálny názov prílohy: | 1514_DRS_C691_11STO.pdf | | | |