

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Ladislav Dobiáš
Jana Kubelíka 1472/7
434 01 Most

Váš dopis ze dne
21.06.2023

Naše č.j.:
18797/7.42/23-3

Naše sp. zn
V7-2023-346

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Aleš Krejza / 950 179 746

Ústí nad Labem
30.06.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Přístavba, stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 1079 v Mostě na denní stacionář pro osoby s PAS ul. Kostelní 1079, 434 01 Most
místo: Kostelní, Most
zadavatel: MOSŤÁČEK.CZ z.s., Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most, IČ: 26595575
projektant: Ladislav Dobiáš, Jana Kubelíka 1472/7, 434 01 Most, IČ: 64685357

předložená výše nadepsanému OIP dne 21.06.2023

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Do projektové dokumentace za EZ požadujeme doplnit protokol o určení vnějších vlivů pro jednotlivé prostory ČSN 332000-5-51 ed.3 (Národní příloha NA 512.2.5 – byla zrušena ČSN ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy 5.8.2022) .
2. Požadujeme zajistit otevírání dveří v technické místnost 002 ve směru úniku a to i s ohledem na skutečnost, že rozvaděč R1 je umístěn za otevíranými dveřmi.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

2023.07.03 Ing.
06:33:39 Stanislav
'00'02+ Bobr

Ing. Stanislav Bobr
Vedoucí oddělení inspekce

osů

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby