

Vysvetľovanie SP z 09012020

Otázka č.1:

V časti elektroinštalácie je uvažované so systémom DALI ovládania svietidiel. V projektovej dokumentácii je uvažované s DALI predradníkmi aj DALI ovládačmi, avšak nikde nie je uvažované s riadiacou jednotkou pre DALI systém ani v rozvádzačoch.

Ako budú riadené svietidlá s DALI predradníkmi?

Kto bude dodávať riadiacu časť a programovanie?

Odpoveď č.1:

Nebolo to myslené ako riadené ovládanie z rozvádzača. Len lokálne stmievanie priamo spínačom na stene skupiny svietidiel. Nemusí byť nutne DALI, pripúšťame aj ekvivalentné riešenie, ale z hľadiska prípadnej budúcej možnosti začlenenia do takéhoto centrálného ovládania by bolo dobré dať DALI. Nutné sú stmievateľné napájače svietidiel LED a ovládač nástenný, ktorý bude ovládať intenzitu osvetlenia na uvedenej skupine svietidiel.

Otázka č.2:

V časti elektro vid' technická správa časť Zásuvková inštalácia –

Existujúce zásuvky označené ako zo zdravotníckej izolovanej sústavy (IT) označené budú žltou farbou budú demontované a namontované po rekonštrukcii na pôvodné miesto.

Zásuvkové rozvody označené ako VDO napájané UPS označené oranžovou farbou. Budú demontované a namontované po rekonštrukcii na pôvodné miesto.

Ostatné zásuvkové rozvody z rozvodníc sú bielej farby mimo miestností 034, 036, 039 a monitorovacích priestorov uvedených miestností ostávajú na pôvodnom mieste aj s pôvodným napojením.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie vo výkaze výmer, keďže vo výkaze výmer nie sú spätné montáže jestvujúcich demontovaných zariadení.

Odpoveď č.2: je v cene položky 127 – pripojenie a úprava pôvodných rozvodov.

Otázka č.3:

V časti Elektroinštalácia – v Technickej správe je uvedené, že podľa vyhlášky č.508/2009 Zb. sa jedná o elektrické zariadenie skupiny A.

Je predmetná dodaná realizačná dokumentácia časti elektroinštalácia overená Technickou inšpekciou?

Zhotoviteľ môže začať dielo realizovať až na základe overenej projektovej dokumentácie a následne je povinný vykonať prvú úradnú skúšku.

Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie osvedčenia o overení PD.

Odpoveď č.3: Uvedená dokumentácia nebola overená na TI ani TUV. V prípade realizácie je potrebné vykonať úradnú skúšku aj osvedčením dokumentácie. Treba to dať do ceny v položke 130 – inžiniering –prvá úradná skúška