



SITUÁCIA NA PODKLADE KM




LEGENDA


- SO 01 - BLOK A, RIEŠENÝ OBJEKT
- SO 02 - BLOK B a C, RIEŠENÝ OBJEKT
- SAMOSTATNÉ GARÁŽE, ODSTRÁNENIE STAVBY
- SUSEDNÉ STAVBY



BANSKOBYSSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



0,000 = 399,600 m.n.m



PEČIATKA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA		HLINA s.r.o. člen združenia právnických osôb	
	KONTROLOVAL:	ING. LUCIA TÜCSÖKOVÁ			
	VYPRACOVAL:	ING. MATIŠTÍK, TÜCSÖKOVÁ, TEKELOVÁ			
	STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica			FORMÁT	3x4
	<div>Rekonštrukcia administratívnej budovy</div> <div>Komenského ulica - úrad BBSK</div> <div>k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1</div> <div>STAVBA 1909/5, 1909/179, 1909/180, 1909/181, 1909/182, 1909/185, 1909/190, 1909/191, 1909/192, 1909/193, 1909/195</div> <div>PROFESIA ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE</div> <div>NÁZOV VÝKRESU SITUÁCIA NA PODKLADE KM</div>			DÁTUM	12/2023
			STUPEŇ	DSP/DRS	
			MIERKA	Č. VÝKRESU	
			1:500	C1	