

**Cizí zařízení na mostě**

- CZ na mostě nezjištěno

**D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE**

- běžné prohlídky mostu nejsou prováděny
- první hlavní prohlídka mostu (HPM) ani žádná další HPM nebyla provedena
- údržba mostu je nepravidelně prováděna dle finančních možností správce, celkově je most ve špatném stavebním stavu
- byl předložen Mostní list a Výpočet zatížitelnosti mostu – bez závad

**E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**

V rámci stavební údržby mostu (nejpozději do 2 let) je nutno provést tyto činnosti

- oboustranně osadit tabulky označení mostu jeho evidenčním číslem
- oboustranně osadit SDZ B13 – 10 t, B14 – 7,5 t a dodatkovou tabulku E5 s nápisem „JEDINÉ VOZODLO 19 t“
- z a od mostu odstranit nečistoty a vegetaci
- provést lokální přespárování SS mostu
- přístupné ocelové plochy NK mostu opatřit vhodnou protikorozi ochranou
- X odstranit betonové římsy na mostě a na patu zábradlí přivařit okopový plech (obrubník) - *PROVEDENO V ROCE 2019*
- X provést novou vozovku na mostě a v obou jeho předpolích mostu a asfaltovou zálivkou zalít spáru mezi vozovkou a okopovým plechem - *PROVEDENO V ROCE 2019*
- lokálně sanovat povrch říms na všech křídlech
- osadit na most normové ocelové mostní zábradlí, nebo alespoň stávající zábradlí doplnit o výplň, např. vhodným pletivem s malými otvory max. 20x20 mm

V rámci celkové opravy mostu (výhledově dle závěrů následných HPM, nejpozději ale do 20 let) je nutno provést tyto činnosti

- nechat zpracovat odbornou firmou PD na celkovou přestavbu mostu a přestavbu mostu provést, odborný hrubý odhad ceny stavebních prací celkové přestavby mostu je asi 7,5 mil. Kč bez DPH

**F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNĚ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ**

Výsledky hlavní prohlídky mostu byly projednány se správcem mostu.

Datum projednání: 31. 05. 2019

**Poznámka:**

- provádět pravidelné běžné a hlavní prohlídky mostu v intervalech ukládaných ČSN 73 6221 a dle jejich závěrů provádět pravidelnou běžnou údržbu stávajícího objektu tak, aby byla zachována průjezdnost komunikace a nedocházelo k rychlé devastaci objektu.
- mostní konstrukce je celkově ve špatném stavebním stavu a potřebuje stavební údržbu a následnou celkovou přestavbu mostu specifikovanou v bodě „E“.