

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Studio A s.r.o.
Strachovská 333
393 01 Pelhřimov

Váš dopis ze dne
15.5.2020

Naše č.j.:
13088/5.42/20-2

Naše sp. zn
V5-2020-128

Vyřizuje/kontakt:
Jaroslav Kos / 950 179 524

Jihlava
21.5.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: KD Máj Pelhřimov - stavební úpravy malé scény
místo: KD Máj Pelhřimov, Pelhřimov
zadavatel: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00248801
projektant: Studio A s.r.o., Strachovská 333, 393 01 Pelhřimov, IČ: 06530591

předložena výše nadepsanému OIP dne 15.5.2020

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Předložená projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení - "KD Máj Pelhřimov – stavební úpravy malé scény" neobsahuje dokument "Plán BOZP na staveništi" zpracovaný koordinátorem BOZP při přípravě stavby, podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce dle požadavku § 15 odst. 2 zák. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, i když stavba naplňuje podmínku pro jeho zpracování, protože z předložené projektové dokumentace vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a to minimálně v rozsahu bodu č. 11. (Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.) příl. č. 5 NV 591/2006 Sb. v aktuálním znění, což předložená PD deklaruje v části B. Souhrnná technická zpráva, čl. B.2. Celkový popis stavby, B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení, vzhledem k předpokládanému provádění montážních prací na zastropení pódia, z hlediska postupů pro montážní práce, řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupů na místo montáže, dopravou materiálu, zajištění staveniště a rovněž provádění bouracích prací atd. Upozorňujeme na povinnost zadavatele stavby dle § 14 odst. 1 zák. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, určit koordinátora při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby. V případě nesplnění této povinnosti se zadavatel stavby vystavuje postihu za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. zc) zák. 251/2006 Sb. v aktuálním znění. Z výše uvedeného doporučujeme provést doplnění předložené projektové dokumentace o dokument Plán BOZP, zpracovaný koordinátorem BOZP na staveništi s platným osvědčením, a to ještě před podáním žádosti o stavební povolení, čím bude naplněna povinnost stavebníka zadavatele stavby dle § 14 odst. 1 zák. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, určit koordinátora při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně

předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....

Jaroslav Kos
inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby